I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS	**ACTA DE REUNIÓN COGRID COMUNAL**	Versión: 01 Página: 1 de 4

EVENTO:	COGRID- Coordinación por evento meteorológico.
FECHA Y HORA DEL EVENTO:	13 de octubre de 2026 – 11:00 horas.
PRESIDE LA REUNIÓN:	Johnny Yáñez Diaz - Alcalde Ilustre Municipalidad de Cerrillos.
SECRETARIO EJECUTIVO:	Eric Donoso Álvarez, Director Dirección de Gestión del Riesgo y Desastres.
FECHA Y HORA INICIO REUNIÓN:	11:12 hrs.
FECHA Y HORA TÉRMINO REUNIÓN:	11.45 hrs.

ASISTENTES		
N°	**Nombre**	**Cargo/Institución**
1.-	Johnny Yáñez Diaz	Alcalde Municipalidad de Cerrillos.
2.-	José Gutiérrez Suazo	Secretario Ejecutivo – Director GESAM.
3.-	Mauricio Romero Soto	Intendente Cuerpo de Bomberos Maipú
4.-	Ignacio Gatica Aravena	Comisario, 34 Comisaría Vista Alegre.
5.-	Eric Donoso Álvarez	Director DGRD, Municipalidad de Cerrillos.
6.-	Marisol Varas Cisterna	Directora de Tránsito, Municipalidad de Cerrillos
7.-	Andrea Aguilera Maldonado	Directora DOM, Municipalidad de Cerrillos
8.-	Juan Fredes González	Profesional PAT, DGRD
9.-	Dagoberto Marchan de la Fuente	Encargado PAT, DGRD
10.-	Paola González Inostroza	Directora DAF, Municipalidad de Cerrillos
11.-	Claudia González Soto	Directora, DGP(s), Municipalidad de Cerrillos

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

12.-	Cesar Toloza	Director de Seguridad, Municipalidad de Cerrillos
13.-	Cristian Diaz Guzmán	Encargado de Comunicaciones, Municipalidad de Cerrillos

1. TEMAS TRATADOS

La quinta sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) se centró en el análisis de los eventos meteorológicos que han afectado a la comuna y en la revisión de las acciones de respuesta implementadas.

La sesión comenzó con una presentación a cargo del director de Gestión del Riesgo de Desastres, quien expuso los antecedentes del evento meteorológico anterior, durante el cual se registraron 89 mm de precipitaciones acumuladas en un período de cuatro días. Posteriormente, se abordó el pronóstico de precipitaciones para el día 13 de octubre, que contemplaba un total de 7,5mm. No obstante, se destacó que la intensidad de las lluvias representaba un factor relevante, debido a que se pronosticaban 6,3 mm en un período de tres horas. Asimismo, se presentaron los recursos disponibles para enfrentar la contingencia y se revisaron los antecedentes de los próximos eventos meteorológicos pronosticados para los días 19 y 20 de octubre.

Posteriormente, los integrantes del COGRID analizaron las acciones de respuesta implementadas durante el evento meteorológico anterior. En este contexto, se expuso la situación relacionada con la solicitud de apoyo a SENAPRED para disponer de un camión hidrojet, recurso que finalmente no llegó a prestar servicios en la comuna, pese a que se realizaron las gestiones y tramitaciones requeridas.

Otro de los temas abordados fue el punto crítico ubicado en avenida Aeropuerto, en el sector del centro comercial Mall Plaza Oeste, donde las precipitaciones provocan anegamientos de la calzada que dificultan e impiden el acceso al recinto comercial. Al respecto, se señaló que este sector no corresponde a una prioridad inmediata para la intervención durante una emergencia, debido a que las labores de respuesta se focalizan prioritariamente en aquellos sectores donde existen viviendas con riesgo de afectación.

Finalmente, se analizaron los problemas estructurales de drenaje presentes en distintos sectores de la comuna, los cuales favorecen la acumulación de aguas lluvias y generan afectaciones en viviendas. Entre los sectores mencionados se encuentran Portal Oeste y Pablo Suárez con 25 de octubre, donde estas condiciones representan una problemática recurrente durante eventos meteorológicos, evidenciando la necesidad de abordar las causas estructurales que contribuyen a los anegamientos.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

2. ACUERDOS

Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (DGRD)

- Mantener el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de los principales puntos críticos de la comuna.
- Mantener desplegados los equipos municipales para ejecutar trabajos preventivos y labores de respuesta ante eventuales anegamientos.
- Instalar motobombas en puntos críticos de la comuna para facilitar la evacuación de aguas lluvias.
- Realizar seguimiento al oficio presentado a SMAPA, mediante el cual se solicita que dicha entidad asuma la limpieza de sumideros y redes de alcantarillado en puntos críticos.
- Elaborar, por instrucción del alcalde, un oficio dirigido a SENAPRED para informar sobre la falta de prestación del servicio del camión hidrojet solicitado para la comuna, pese a haberse realizado las tramitaciones correspondientes.
- Evaluar la entrega de dispositivos antirretorno a vecinos afectados por el colapso del alcantarillado al interior de sus viviendas en el sector de Pablo Suárez.
- Gestionar la disponibilidad de al menos 10 motobombas operativas para la respuesta ante emergencias.
- Dar seguimiento a la licitación del servicio de hidrojet.

Dirección de Obras Municipales (DOM)

- Coordinar una reunión con representantes de Mall Plaza Oeste para evaluar las medidas y acciones de respuesta que el centro comercial puede implementar ante emergencias derivadas de eventos meteorológicos.
- Iniciar una investigación para identificar a los responsables de las obras viales ejecutadas en la intersección de Pablo Suárez con 25 de Octubre, con el propósito de determinar posibles responsabilidades en las problemáticas de anegamiento del sector.
- Oficiar a Mall Plaza Oeste para informar sobre los eventos ocurridos producto de las precipitaciones y solicitar antecedentes respecto de las medidas de mitigación y acciones de respuesta implementadas frente a los anegamientos registrados en el sector.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS	ACTA DE REUNIÓN COGRID COMUNAL	Versión: 01 Página: 4 de 4

FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN:	
FIRMA ALCALDE/ALCALDESA	

Por medio de la presente acta se acredita la asistencia de los funcionarios señalados

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES