ANEXO 1

INVENTARIO PILOTO LAZO 120 PC

Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
68	VIA C3, 800 MHz (6 x 133)	PCChips M789CG (2 ISA, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN, CPU)	96 MB (PC3200 DDR SDRAM)	GENERIC IDE DISK TYPE47 20GB	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8526B	Windows 98 SE	IBM 6331 E54 [15" CRT] (66-DXC71)
69	Intel Pentium 4, 3000 MHz	Intel Corporation D945GCCR	1013 MB	WDC WD800BD-22MRA1 80GB	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	Samsung SyncMaster 701N [17" LCD] (H9NP113107)
70	Intel Pentium 4, 3000 MHz	Intel Corporation D945GCPE	1013 MB	WDC WD800BD-08MRA1 80GB	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	Sin Especificacion
71	DualCore Intel Celeron, 1600 MHz	Wolfdale1333-D667	1015 MB	ST3160815AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	SONY DVD-ROM DDU1615 (16x/48x DVD-ROM)	Windows XP Professional SP3	ViewSonic E40-3 [14" CRT] (CI01901588)
72	DualCore Intel Celeron, 1600 MHz	Wolfdale1333-D667	1015 MB	ST3160815AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8525B (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	ViewSonic VA2026w [20" LCD] (QQJ074442146)
73	DualCore Intel Celeron, 1600 MHz	Wolfdale1333-D667	1015 MB	ST3160815AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8526B (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	AOC CT500n/520n [15" CRT] (1646637564)
74	DualCore Intel Celeron, 1600 MHz	Wolfdale1333-D667	1015 MB	ST3160815AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8525B (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	AOC CT500n/520n [15" CRT] (1712669914)
75	Intel Atom, 1600 MHz	Intel Corporation D945GCLF	1013 MB	ST3160815AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	Teclast CD-ROM CHB52H (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	AOC CT500n/520n [15" CRT] (1712669866)
76	Intel Pentium 4, 3000 MHz	Intel Corporation D945GCPE	1013 MB	WDC WD800BD-08MRA1 80GB	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	Sin Especificacion

0102/1271/202

ANEXO 1

INVENTARIO PILOTO LAZO 120 PC

Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
77	DualCore Intel Celeron, 1600 MHz	Wolfdale1333-D667	1015 MB	ST3160815AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	SONY CD-RW CRX225E (52x/24x/52x CD-RW)//SONY DVD-ROM DDU1615 (16x/48x DVD-ROM)	Windows XP Professional SP3	IBM 6547 G72 & G74 [17" CRT] (23-VP527)
78	DualCore Intel Pentium D, 2800 MHz	Intel Corporation D945GTP	1014 MB	ST3250820AS (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	Samsung SyncMaster 450(N)b [14" CRT] (HCDRB03758)
79	Intel Pentium 4, 3000 MHz	Intel Corporation D945GCPE	1013 MB	WDC WD800BD-08MRA1 80GB	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	Samsung SyncMaster 701N [17" LCD] (H9NP113095)
80	Intel Celeron, 1333 MHz	Intel Corporation D201GLY	477 MB	SAMSUNG SP0451N (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8525B (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	Monitor Plug and Play [NoDB] (8271)
81	Intel Pentium 4, 3000 MHz	Intel Corporation D945GCPE	1013 MB	WDC WD800BD-08MRA1 80GB	SONY DVD-ROM DDU1615 (16x/48x DVD-ROM)	Windows XP Professional SP2	Sin Especificacion
82	Intel Pentium 4, 3000 MHz	Intel Corporation D945GCCR	1013 MB	WDC WD800BD-22MRA1 80GB	HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N (DVD+R9:10x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	ViewSonic VA2026w [20" LCD] (QQJ074442149)
83	Intel Pentium 4, 3000 MHz	Intel Corporation D945GCCR	1013 MB	WDC WD800BD-22MRA1 80GB	SONY DVD RW AD-7200A	Windows XP Professional	Sin Especificacion

ANEXO 1

INVENTARIO PILOTO LAZO 120 PC

Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
84	Intel Pentium 4, 3000 MHz	Intel Corporation D945GCCR	1013 MB	WDC WD800BB-55JKC0 80GB	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	Monitor Plug and Play [NoDB] (1704604084)
85	Intel Celeron-A, 366 MHz (5.5 x 67)	PCChips M748LMRT (1 ISA, 1 PCI, 3 DIMM, Audio, Video, LAN, Modem)	23 MB (SDRAM)	GENERIC IDE DISK TYPE47 20GB	No tiene	Windows 98 SE	Philips 105E (105E1) [15" CRT] (CX 893000)
86	Intel Pentium 4 631, 3000 MHz (15 x 200)	Intel Plum Creek D945GCPE (2 PCI, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1013 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)	WDC WD800BD-08MRA1 (74 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP2	CRT AOC 14" M9C74B616574
87	AMD 486DX4 WB	Desconocido	32 MB	Controlador primario IDE (FIFO única) 2GB	No tiene	Windows 95	(Monitor desconocido)
88	Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133)	Asus P5PE-VM (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	503 MB (PC3200 DDR SDRAM)	WDC WD800BB-00JHC0 (74 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	AOC CT500n/520n [15" CRT] (1413629027)
89	Intel Pentium IIIE, 800 MHz (6 x 133)	Intel D815EPE2U	128 MB (PC133 SDRAM)	GENERIC IDE DISK TYPE47 20GB	CREATIVE CD5250E	Windows 98 SE	Monitor Plug and Play [NoDB] (8101)
90	Intel Celeron, 566 MHz (8.5 x 67)	PCChips M755LMRE	48 MB (PC100 SDRAM)	GENERIC IDE DISK TYPE47 20GB	Samsung SyncMaster 501s/551s/551v/MagicSyncMaster CM151A [15" CRT] (HXBTB09248)	Windows 98 SE	Samsung SyncMaster 501s/551s/551v/MagicSyncMaster CM151A [15" CRT] (HXBTB09248)
91	Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133)	Asus P5PE-VM (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	503 MB (PC3200 DDR SDRAM)	WDC WD800BB-00JHC0 (74 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	AOC CT500n/520n [15" CRT] (1644632319)

ANEXO 1

INVENTARIO PILOTO LAZO 120 PC

Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
92	Intel Celeron 220, 1200 MHz (9 x 133)	Intel Little Valley D201GLY (1 PCI, 1 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, CPU)	477 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)	ST380215A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8526B (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	lg flatron lcd 21" s/n:905ndsk2n022
93	DualCore Intel Atom 330, 1600 MHz (12 x 133)	Intel Little Falls 2 DG945CLF2 (1 PCI, 1 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, CPU)	1013 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160815AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	No tiene	Windows XP Professional SP3	LG W2043 (Analog) [20" LCD] (190590030)

ANEXO 1

INVENTARIO LAS HORTENSIAS PC

Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
1	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM	ST3160815AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	TSSTcorp CD-ROM SH-C522C (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	Sin Especificacion
2	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM	ST3160815AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	SONY CD-ROM CDU5225 (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	Compaq V50 [15" CRT] (053BC050A520)
3	DualCore Intel Celeron E1200, 1200 MHz (8 x 150)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160815AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8526B (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	LG Studioworks 45V 002AC63582
4	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160815AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	SONY CD-ROM CDU5225 (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	AOC CT500n/520n [15" CRT] (1712669875)
5	Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)	ASRock P4VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	448 MB (PC2700 DDR SDRAM)	ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	Samsung SyncMaster 591s/591v [15" CRT] (H9KYC12485)
6	Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)	Intel La Crosse D865GLC (3 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio, Video, LAN)	624 MB (PC2700 DDR SDRAM)	ST340014A (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8525B (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	ViewSonic E70f+-3 [17" CRT] (P17043500748)

ANEXO 1

INVENTARIO LAS HORTENSIAS PC

Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
7	Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)	ASRock P4VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	448 MB (PC2700 DDR SDRAM)	ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP2	Samsung SyncMaster 591s/591v [15" CRT] (H9KYC12521)
8	Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)	ASRock P4VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	448 MB (PC2700 DDR SDRAM)	ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	Samsung SyncMaster 591s/591v [15" CRT] (H9KYC12427)
9	Intel Pentium 4, 2400 MHz	ASRock P4VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	448 MB	ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP2	Samsung SyncMaster 591s/591v [15" CRT] (H9KYC12484)
10	Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)	ASRock P4VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	448 MB (PC2700 DDR SDRAM)	ST3802110A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP2	Samsung SyncMaster 591s/591v [15" CRT] (H9KYC12483)
11	Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)	Intel Hazelton D865GVHZ (3 PCI, 2 DIMM, Audio, Video)	752 MB (PC2700 DDR SDRAM)	ST340014A (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	TSSTcorp CDDVDW SH-S202J (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	ViewSonic E70f+-3 [17" CRT] (P17043500760)

ANEXO 1

INVENTARIO LAS HORTENSIAS PC

Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
12	Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)	Intel Sea Breeze D845GVSR (3 PCI, 2 DIMM, Audio, Video)	640 MB (DDR SDRAM)	ST340014A (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	ViewSonic E70f+-3 [17" CRT] (P17043500737)
13	Intel Pentium 4, 2800 MHz (28 x 100)	IBM ThinkCentre A50	246 MB (PC2700 DDR SDRAM)	WDC WD400BB-23FJA0 (37 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8482B (48x CD-ROM)	Windows XP Professional SP2	IBM 6518 E50 [15" CRT] (24A2192)
14	Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)	Intel La Crosse D865GLC (3 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio, Video, LAN)	624 MB (PC2700 DDR SDRAM)	ST340014A (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST DVD-ROM GDR-H30N (16x/52x DVD-ROM)	Windows XP Professional SP3	ViewSonic E70f+-3 [17" CRT] (P17043500767)
15	Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)	Intel La Crosse D865GLC (3 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio, Video, LAN)	624 MB (PC2700 DDR SDRAM)	ST340014A (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	SONY CD-ROM CDU5211 (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	ViewSonic E70f+-3 [17" CRT] (P17043500757)
16	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160815AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	CDWRITER IDE5232 (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP2	LG 500G [15" CRT] (142479311)
17	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160815AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8525B (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	Sin Especificacion
18	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160215AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	No Tiene	Windows XP Professional SP3	ForeFront CN-1448 96045608

202/12/2010

			ANEXO 1				
		INVENTARIO LAS HORTENSIAS PC					
Nº	**Procesador**	**MBO**	**Memoria Ram**	**Disco Duro**	**Unidad Optica**	**S.O**	**Monitor**
19	Amd K6 233MHz	Desconocido	32MB DIMM	Samsung WA32163A 2.0GB	No Tiene	Windows 98 SE	LG StudioWork V45l 14" 708DI00983
20	Intel Pentium 4, 1800 MHz (18 x 100)	AOpen MX46-533V (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	224 MB (PC2100 DDR SDRAM)	ST340014A (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8526B (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	LG 500G [15" CRT] (140116843009)
21	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160815A S (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	SANYO CRD-820P (20x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	Sin Especificacion
22	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160815A S (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	Teclast CD-ROM CHB52H (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	LG 500G [15" CRT] (142475455)
23	DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 2933 MHz (11 x 267)	Intel Raisin City DG41RQ (2 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM	WDC WD3200AAJS 00L7A0 (298 GB, IDE)	HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	Monitor Plug and Play [NoDB] (H9FS508558)
24	P	P	P	P	P	P	P



			ANEXO 1				
		INVENTARIO LAS HORTENSIAS PC					
Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
25	Intel Pentium 4, 1600 MHz (16 x 100)	VIARAMA U8668 (Pro) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	96 MB (PC2100 DDR SDRAM)	GENERIC IDE DISK TYPE47 40GB	ATAPI-CD ROM-DRIVE-56MAX (56x CD-ROM)	Windows 98 SE	Samsung SyncMaster 591s/591v [15" CRT] (HMBY601449)
26	Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)	ASRock P4VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	448 MB (PC2700 DDR SDRAM)	ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP2	Samsung SyncMaster 591s/591v [15" CRT] (H9KYC12477)
27	DualCore Intel Pentium, 2500 MHz	Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	2035 MB	SAMSUNG HD161HJ (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	Elo ET1715L-8CWA [17" LCD] (183932269)
28	DualCore Intel Pentium, 2500 MHz	Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	2035 MB	SAMSUNG HD161HJ (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	Elo ET1715L-8CWA [17" LCD] (183932275)

			ANEXO 1				
		INVENTARIO LAS HORTENSIAS PC					
Nº	**Procesador**	**MBO**	**Memoria Ram**	**Disco Duro**	**Unidad Optica**	**S.O**	**Monitor**
29	DualCore Intel Pentium, 2500 MHz	Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	2035 MB	SAMSUNG HD161HJ (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	Elo ET1715L-8CWA [17" LCD] (183932274)
30	DualCore Intel Pentium, 2500 MHz	Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	2035 MB	SAMSUNG HD161HJ (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	Elo ET1715L-8CWA [17" LCD] (183932273)
31	DualCore Intel Pentium, 2500 MHz	Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	2035 MB	SAMSUNG HD161HJ (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	Elo ET1715L-8CWA [17" LCD] (183932272)

			ANEXO 1				
		INVENTARIO LAS HORTENSIAS PC					
Nº	**Procesador**	**MBO**	**Memoria Ram**	**Disco Duro**	**Unidad Optica**	**S.O**	**Monitor**
32	DualCore Intel Pentium, 2500 MHz	Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	2035 MB	SAMSUNG HD161HJ (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	LG L1734 [17" LCD] (182467389)
33	DualCore Intel Pentium, 2500 MHz	Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	2035 MB	SAMSUNG HD161HJ (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	LG L1734 [17" LCD] (182467525)
34	DualCore Intel Pentium, 2500 MHz	Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	2035 MB	SAMSUNG HD161HJ (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	LG L1734 [17" LCD] (182466970)



ANEXO 1

INVENTARIO LAS HORTENSIAS PC

Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
35	DualCore Intel Pentium, 2500 MHz	Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	2035 MB	SAMSUNG HD161HJ (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	LG L1734 [17" LCD] (1835113228)
36	Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)	Wistron Corporation M71IXA	1280 MB (ECC DDR SDRAM)	Adaptec Array SCSI Disk Device (135 GB)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8482B (48x CD-ROM)	Windows 2000 Professional	Sin Especificacion
37	DualCore Intel Pentium E5200, 2500 MHz (12.5 x 200)	Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	2035 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)	SAMSUNG HD161HJ (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	LG L1734 [17" LCD] (182465706)
38	DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200)	Hewlett-Packard HP Compaq dc5700 Small Form Factor	503 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	SAMSUNG HD161HJ (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H31L (DVD+R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)	Windows XP Professional SP2	Sin Especificacion



			ANEXO 1				
		INVENTARIO LAS HORTENSIAS PC					
Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
39	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160815A S (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP2	Sin Especificacion
40	Intel Celeron, 566 MHz (8.5 x 67)	PCChips M756LMRE	61 MB (PC133 SDRAM)	GENERIC IDE DISK TYPE47 20GB	SONY CD-ROM CDU5211 (52x CD-ROM)	Windows 98 SE	Compaq V50 [15" CRT] (717BC06OF669)
41	AMD K6-2, 333 MHz (5 x 67)	PCChips M598LMR (1 ISA, 2 PCI, 3 DIMM, Audio, Video, LAN, Modem)	29 MB (SDRAM)	GENERIC IDE DISK TYPE47 4GB	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B (52x CD-ROM)	Windows 98 SE	Monitor predeterminado
42	Intel Pentium 4, 1600 MHz (16 x 100)	VIARAMA U8668 (Pro) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	224 MB (PC2100 DDR SDRAM)	WDC WD400EB-00CPF0 (37 GB, IDE)	E-IDE CD-ROM 56X/AKH (56x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	Samsung SyncMaster 501s/551s/551v/MagicSyncMaster CM151A [15" CRT] (HCET708043)
43	DualCore Intel Pentium E5200, 2500 MHz (12.5 x 200)	Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	1020 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	WDC WD1600AAJS 00L7A0 (149 GB, IDE)	HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	Samsung SyncMaster 740NW [17" LCD] (H9NQB04602)



			ANEXO 1				
		INVENTARIO LAS HORTENSIAS PC					
Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
44	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160215AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST DVD-ROM GDR-H30N (16x/52x DVD-ROM)	Windows XP Professional SP3	Samsung SyncMaster 450(N)b [14" CRT] (HCDR605597)
45	DualCore Intel Pentium E5200, 2500 MHz (12.5 x 200)	Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	1020 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	WDC WD1600AAJS 00L7A0 (149 GB, IDE)	HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	Samsung SyncMaster 740NW [17" LCD] (H9NQB06005)
46	Intel Celeron 220, 1200 MHz (9 x 133)	Intel Little Valley D201GLY (1 PCI, 1 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, CPU)	474 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST320410A (20 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)	No Tiene	Windows XP Professional SP3	Monitor Plug and Play [NoDB] (8181)
47	Intel Celeron, 1200 MHz	Intel Little Valley D201GLY (1 PCI, 1 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, CPU)	474 MB	Maxtor 6Y080M0 (80 GB, 7200 RPM, SATA)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	Sin Especificacion
48	Intel Pentium IIIE, 650 MHz (6.5 x 100)	Intel Cayman CA810E (4 PCI, 2 DIMM, Audio, Video)	256 MB (PC133 SDRAM)	ST320014A (20 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)	TSSTcorp CD-ROM SH-C522C (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP2	Sin Especificacion
49	Intel Pentium 4 631, 3000 MHz (15 x 200)	Intel Plum Creek D945GCPE (2 PCI, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1013 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)	WDC WD800BD-08MRA1 (74 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP2	EPI EnVision EN-S1770A [17" CRT] (1717616561)



ANEXO 1

INVENTARIO LAS HORTENSIAS PC

Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
50	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160215AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	No Tiene	Windows XP Professional SP3	Monitor Plug and Play [NoDB] (QXM075102044)
51	Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133)	Asus P5PE-VM (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	503 MB (PC3200 DDR SDRAM)	WDC WD800BB-00JHC0 (74 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	AOC CT500n/520n [15" CRT] (1646636992)
52	Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133)	Asus P5PE-VM (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	503 MB (PC3200 DDR SDRAM)	WDC WD800BB-00JHC0 (74 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	AOC CT500n/520n [15" CRT] (1712669062)
53	Intel Pentium 4, 2266 MHz (17 x 133)	AOpen MX46-533V (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	224 MB (PC2700 DDR SDRAM)	ST340014A (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	LITEON CD-ROM LTN526S (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP2	Sin Especificacion
54	Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133)	Asus P5PE-VM (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	503 MB (PC3200 DDR SDRAM)	WDC WD800BB-00JHC0 (74 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP2	AOC CT500n/520n [15" CRT] (1644631860)
55	Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133)	Asus P5PE-VM (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	503 MB (PC3200 DDR SDRAM)	WDC WD800BB-00JHC0 (74 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP2	AOC CT500n/520n [15" CRT] (1644632317)
56	Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133)	Asus P5PE-VM (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	503 MB (PC3200 DDR SDRAM)	WDC WD800BB-00JHC0 (74 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP2	Monitor Plug and Play [NoDB] (8131)

			ANEXO 1				
		INVENTARIO LAS HORTENSIAS PC					
Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
57	Mobile Intel Celeron M 410, 1466 MHz (11 x 133)	Toshiba Satellite L35	448 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)	FUJITSU MHV2060BH PL (60 GB, 5400 RPM, SATA)	TEAC DW-224E-C (DVD:8x, CD:24x/24x/24x DVD-ROM/CD-RW)	Windows XP Professional SP2	No monitor Tiene Notebook
58	Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)	AOpen MX46-533V (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	247 MB (PC2700 DDR SDRAM)	WDC WD400BB-00JHA0 (37 GB, IDE)	SONY CD-ROM CDU5225 (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	Samsung SyncMaster 450(N)b [14" CRT] (HCERB04594)
59	Intel Pentium 4, 1700 MHz (17 x 100)	PCChips M925 (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Video)	224 MB (DDR SDRAM)	WDC WD400BB-00JHA0 (37 GB, IDE)	CD-956B	Windows XP Professional SP3	Monitor Plug and Play [NoDB] (8131)
60	Intel Pentium 4, 1818 MHz (18 x 101)	Gigabyte GA-8S650GXM / 8S650GXM-P(-C) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video)	256 MB (PC2100 DDR SDRAM)	WDC WD400EB-00CPF0 (37 GB, IDE)	LITEON CD-ROM LTN526D (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP2	Sin Especificacion
61	Intel Pentium 4, 1818 MHz (18 x 101)	Gigabyte GA-8S650GXM / 8S650GXM-P(-C) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video)	256 MB (PC2100 DDR SDRAM)	ST340014A (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8520B (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	LG 500G [15" CRT] (133016843009)
62	Intel Pentium 4, 1818 MHz (18 x 101)	Gigabyte GA-8I845GV(-C) (3 PCI, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	247 MB (PC2100 DDR SDRAM)	WDC WD400EB-00CPF0 (37 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	LG StudioWorks 45V [14" CRT] (100916843009)
63	Intel Pentium 4, 1818 MHz (18 x 101)	Gigabyte GA-8S661FXM-RZ (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	256 MB (PC2100 DDR SDRAM)	ST340014A (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8520B (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP2	LG 500G [15" CRT] (131916843009)



			ANEXO 1				
		INVENTARIO LAS HORTENSIAS PC					
Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
64	Intel Celeron-A, 400 MHz (6 x 67)	AOpen MX6B EZ (1 ISA, 3 PCI, 1 AGP, 3 SDR DIMM, Audio)	192 MB (SDRAM)	GENERIC IDE DISK TYPE47 6GB	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8525B (52x CD-ROM)	Windows 98 SE	Monitor Plug and Play [NoDB] (8181)
65	DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200)	Biostar 945GC-M7 TE (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	Maxtor 6E040L0 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)	SAMSUNG CD-R/RW SW-252S (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	Samsung SyncMaster 501s/551s/551v/MagicSyncMaster CM151A [15" CRT] (HCET224975)
66	Intel Atom 230, 1600 MHz (12 x 133)	Intel Little Falls D945GCLF (1 PCI, 1 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, CPU)	1013 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160815AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	No Tiene	Windows XP Professional SP3	Samsung SyncMaster 501s/551s/551v/MagicSyncMaster CM151A [15" CRT] (HCET606392)
67	Intel Pentium 4 631, 3000 MHz (15 x 200)	Intel Coconut Creek D945GCCR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1013 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)	WDC WD800BD-22MRA1 (74 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	AOC CT500n/520n [15" CRT] (1712669784)
68	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160815AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	LITEON CD-ROM LTN525 (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	Sin Especificacion
69	Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133)	Asus P5PE-VM (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	503 MB (PC3200 DDR SDRAM)	WDC WD800BB-00JHC0 (74 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	AOC CT500n/520n [15" CRT] (1644631832)

202/1771/2010

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

			ANEXO 1				
		INVENTARIO LAS HORTENSIAS PC					
Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
70	Intel Pentium 4 631, 3000 MHz (15 x 200)	Intel Coconut Creek D945GCCR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1013 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)	WDC WD800BD-22MRA1 (74 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	AOC CT500n/520n [15" CRT] (1712669873)
71	Intel Pentium 4 631, 3000 MHz (15 x 200)	Intel Coconut Creek D945GCCR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1013 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)	WDC WD800BD-22MRA1 (74 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP2	AOC CT500n/520n [15" CRT] (1712669877)
72	Intel Pentium 4 631, 3000 MHz (15 x 200)	intel Coconut Creek D945GCCR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1013 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)	WDC WD800BD-22MRA1 (74 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	AOC CT500n/520n [15" CRT] (1712669890)
73	VIA C3, 800 MHz (6 x 133)	PCChips M789CG (2 ISA, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN, CPU)	224 MB (PC2700 DDR SDRAM)	GENERIC IDE DISK TYPE47 2GB	No Tiene	Windows 98 SE	CTX 1451 [14" CRT]
74	Intel Pentium 4 2400 MHz	Desconocido	512 MB DDR333	ST380011a 80GB	32tr-p2-52-gce-8527b	Windows 98 SE	AOC 14" CRT
75	Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)	ASRock P4VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	448 MB (PC2700 DDR SDRAM)	ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP2	Sin Especificacion
76	Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)	ASRock P4VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	448 MB (PC2700 DDR SDRAM)	ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	Sin Especificacion

ANEXO 1

INVETARIO DAEM PC

Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
1	DualCore Intel Pentium E2200, 2200 MHz (11 x	Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio,	1020 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	WDC WD1600AAJS-00M0A0 (149 GB, IDE)	SONY DVD RW AD-7200S	Windows XP Professional SP3	AOC 831W [18" LCD] (1825233121)
2	DualCore Intel Pentium E2200, 2200 MHz (11 x	Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio,	1020 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	WDC WD1600AAJS-00M0A0 (149 GB, IDE)	SONY DVD RW AD-7200S	Windows XP Professional SP3	AOC 831W [18" LCD] (1825233121)
3	Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)	ASRock P4VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	192 MB (PC2700 DDR SDRAM)	WDC WD400BB-00JHC0 (37 GB, IDE)	SONY CD-ROM CDU5215 (52x CD-ROM)//TSSTcorp CD-R/RW SH-R522C (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	Sin Especificacion
4	Intel Celeron 220, 1200 MHz (9 x 133)	Intel Little Valley D201GLY (1 PCI, 1 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, CPU)	474 MB (DDR2-400 DDR2 SDRAM)	ST340014A (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	SONY CD-RW CRX230EE (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	ViewSonic E40-3 [14" CRT] (CI94896646)
5	DualCore Intel Pentium D 940, 3200 MHz (16 x 200)	Intel Tappen D945GTP (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1013 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	WDC WD1600AABS-00PRA0 (149 GB, IDE)	HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	Samsung SyncMaster 450(N)b [14" CRT] (HCEN513459)
6	Sin Caracteristicas se encuentra en						
7	Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)	ASRock P4VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	448 MB (PC2700 DDR SDRAM)	ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	Sin Especificacion

ANEXO 1

INVETARIO DAEM PC

Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
8	Intel Pentium IIIE, 866 MHz (6.5 x 133)	Soyo 7VBA133U (2 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)	64 MB (PC133 SDRAM)	GENERIC IDE DISK TYPE47 20GB	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B (52x CD-ROM)	Windows 98 SE	AOC Spectrum 4V(A)/4Vn(A)/4Vlr(A) [14" CRT] (1119604247)
9	Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)	ASRock P4VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)	448 MB (PC2700 DDR SDRAM)	ST3802110A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	Samsung SyncMaster 591s/591v [15" CRT] (H9KYC12344)
10	DualCore Intel Pentium E5200, 2500 MHz (12.5 x 200)	Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	1020 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)	ST3160813AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	TSSTcorp CDDVDW SH-S222A (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	LG W1943 [19" LCD] (1903180179)
11	DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200)	Intel Newberry Lake D945GCNL (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)	1013 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	WDC WD1600AABS-00PRA0 (149 GB, IDE)	TSSTcorp CDDVDW SH-S203D (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)	Windows XP Professional SP3	EPI EnVision EN-S1770A [17" CRT] (1717616555)
12	Intel Pentium 4 631, 3000 MHz (15 x 200)	Intel Plum Creek D945GCPE (2 PCI, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1013 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)	WDC WD800BD-08MRA1 (74 GB, IDE)	HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)	Windows XP Professional SP3	Sin Especificacion

ANEXO 1

INVENTARIO GESTION AMBIENTAL PC

Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
1	Celeron 400 MHz	Desconocido	32 MB	4 GB	No tiene	Windows 98 SE	Sin Especificacion
2	DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200)	Intel Plum Creek D945GCPE (2 PCI, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)	1013 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160215AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-	Windows XP Professional SP3	AOC CT720g [17" CRT] (180732058)
3	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160215AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	TSSTcorp CD-ROM SH-C522C (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	Monitor Plug and Play [NoDB] (8101)
4	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160215AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	SONY DVD-ROM DDU1615 (16x/48x DVD-ROM)	Windows XP Professional SP3	Sin Especificacion
5	AMD Duron, 950 MHz (9.5 x 100)	PCChips M810LR (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 SDR DIMM, Audio, Video, LAN)	496 MB (PC133 SDRAM)	WDC WD200EB-00CPF0 (18 GB, IDE)	Optiarc DVD RW AD-7190A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)//HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x	Windows XP Professional SP2	Samsung SyncMaster 501s/551s/551v/Magic SyncMaster CM151A [15" CRT] (HXBW125685)
6	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160215AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	Teclast CD-ROM CHB52H (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	Sin Especificacion
7	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160215AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8525B (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	Sin Especificacion
8	Intel Pentium III 733 MHz	Desconocido	128 MB	10 GB	No tiene	Windows 98 SE	AOC 14" CRT

ANEXO 1

INVENTARIO GESTION AMBIENTAL PC

Nº	Procesador	MBO	Memoria Ram	Disco Duro	Unidad Optica	S.O	Monitor
9	VIA C3, 800 MHz (6 x 133)	PCChips M789CG (2 ISA, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN, CPU)	224 MB (PC2100 DDR SDRAM)	ST313021A (12 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/66)	LITE-ON DVDRW LH-20A1P (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-	Windows XP Professional SP3	Sin Especificacion
10	DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)	ASRock Wolfdale1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2	1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)	ST3160215AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)	HL-DT-ST CD-ROM GCR-8525B (52x CD-ROM)	Windows XP Professional SP3	Sin Especificacion

ANEXO 1
INVENTARIO IMPRESORAS PILOTO LAZO

Nº	Marca	Modelo	Nº Serie	Departamento
1	HP	P3005x	BR4S88F002	Auditoria
2	HP	Laserjet 1100	BRH574RG15	Control
3	Xerox	Phaser 3125	CAX771879	Personal
4	HP	Laserjet P1005	BRBS86W053	Personal
5	Epson	EPL-5800	B8RZ001934	Personal
6	Brother	HL-5240	E63658J63661153	DAF
7	Brother	HL-5240	E63658J63661248	DAF
8	HP	Laserjet 1100	S/S	DAF
9	HP	Laserjet P2015dn	BRC587SG5M	DAF
10	Epson	Stylus TX200	KLHK004525	DAF
11	Brother	HL-5240	E63658J6J661178	DAF
12	HP	Laserjet 6L	USDF006199	DAF
13	Epson	Stylus TX400	KNXY006618	Obras
14	HP	Laserjet 1300n	BRCB026583	Obras
15	HP	Laserjet 6L	JPFX001410	Obras
16	Epson	Stylus Color 660	C31602000DE99B088	Obras
17	HP	Laserjet 6P	USDF006177	Obras
18	HP	Laserjet 1100	USGB006473	DAEM
19	HP	Laserjet 1018	BRCJX10667	DAEM
20	Epson	Stylus C92	JVKP085334	RRPP
21	HP	Laserjet P1005	BRB586YGJC	RRPP
22	HP	Laserjet 1320tn	BRGT56V606	Alcaldia
23	Epson	Stylus CX7300	KHHY046312	Secplac
24	HP	Laserjet 1010	BRF8038433	Servicios Generales
25	Canon	BJC-240	EHT25704	Servicios Generales
26	HP	Laserjet 1320tn	BRGS54JG00N	Juridica
27	HP	LASERJET 1160	CNM1602280	PATENTES
28	HP	LASERJET 1100	USDB0C7318	PATENTES
29	HP	LASERJET 1320TN	BR4T6V60B	PATENTES
30	CANON	BJC-240	6HV19253	PATENTES
31	ÀNASONIC	KX-P3626	PJ6C12862A	PATENTES
32	OKIDATA	MICROLINE TURBO 320	709B1025521	PATENTES
33	XEROX	PHASER 3125	CAX7726424	PATENTES
34	BROTHER	HL-5240	663658J6661238	PATENTES

ANEXO 1
INVENTARIO LAS HORTENSIAS IMPRESORAS

Nº	Marca	Modelo	Nº Serie	Departamento
1	HP	Laserjet 5L	JPZP138551	G. Comunitaria
2	HP	Laserjet 1100	USD8007305G	G. Comunitaria
3	Canon	BJC-240	EHV36151	G. Comunitaria
4	Epson	Stylus C425X	EFLV116271	Concejales
5	HP	Laserjet 1320tn	JPGC58KGOM	Concejales
6	HP	Color Laserjet CP1215	BRA5839G48	Concejales
7	HP	Laserjet 1018	BRCJY35030	Concejales
8	Epson	Stylus C87 Plus	JKEY020883	Concejales
9	Brother	MFC-240C	UG1710E8F802557	Concejales
10	HP	Laserjet 6L	JPDX003820	Transito
11	HP	Laserjet 1100	USDB007316	Transito
12	Epson	Stylus Color 640	AAC1098985	Transito
13	Epson	Stylys Color 660	B5B1017162	Transito
14	HP	Laserjet 1100	BRCB061292	Abastecimiento
15	HP	Deskjet D2360	BR69JFK0YD	Abastecimiento
16	Epson	EPL-5800	B8RZ002027	Vivienda
17	HP	Laserjet 6L	JPZ180872	Vivienda
18	Canon	BJC-1000	S/S	Deporte
19	Canon	BJC-250	ELV46483	Deporte
20	Canon	BJC-240	EHV92900	Deporte
21	Okidata	Microline 320 Turbo	4E8C02301840	D. Aseo
22	Okidata	Microline 320 Turbo	504D0062517	D. Aseo
23	HP	Laserjet 6P	USDF006184	D. Aseo
24	HP	Laserjet 1320n	BRBS4DF6H7H	Licencias
25	HP	Laserjet 1020	BRCS76WJ7C	Licencias
26	HP	Deskjet D2460	BR89FGN0BJ	Licencias
27	HP	Laserjet P1006	VNF5J25684	Licencias
28	HP	Laserjet 1320	CNHJB19949	JPL
29	HP	Laserjet 6P	USDF006808	JPL
30	HP	Laserjet P2105dn	CNBW8462DZ	JPL
31	HP	Laserjet P1005	VNC6058559	JPL
32	HP	Laserjet 2200d	JPHDG4141B	OMIL
33	Epson	Stylus Color 480	CYGE000862	OMIL
34	Epson	Stylus C63	FAHY101625	OMIL
35	HP	Laserjet P3005	BRHS88F00L	A. Social
36	HP	Laserjet 1160	BRBS4BGG5J	Permisos
37	OKIDATA	MICROLINE TURBO 320	AE520B8742B0	PERMISO DE CIRCULACION
38	OKIDATA	MICROLINE TURBO 320	703A1013449	PERMISO DE CIRCULACION
39	OKIDATA	MICROLINE TURBO 320	707A1023756	PERMISO DE CIRCULACION
40	HP	LASERJT 6L	JPDV01247	PERMISO DE CIRCULACION

ANEXO 1
INVENTARIO IMPRESORAS DAEM

Nº	MARCA	MODELO	Nº DE SERIE	DEPARTAMENTO
1	HP	Laserjet 2100	usd6000426	DAEM AEROPUERTO
2	HP	Laserjet 2100	uscb002555	DAEM AEROPUERTO
3	HP	Laserjet 1320t	brht593612	DAEM AEROPUERTO
4	HP	Laserjet 1100	usb6001414	DAEM AEROPUERTO
5	HP	Laserjet 3530	br38l2f106	DAEM AEROPUERTO
6	HP	Laserjet 1022	UNBCJ802NC	DAEM AEROPUERTO
7	HP	DESKJET 365	br5343r0	DAEM AEROPUERTO

ANEXO 1

INVENTARIO IMPRESORAS GESTION AMBIENTAL

Nº	MARCA	MODELO	Nº DE SERIE	DEPARTAMENTO
1	EPSON	STYLUS CX56	K2YV421097	GESTION AMBIENTAL
2	OKIDATA	MICROLINE T	703A1014456	GESTION AMBIENTAL
3	CANON	BJC-240	GHT25947	GESTION AMBIENTAL
4	HP	LASERJET 11	VSDB001516	GESTION AMBIENTAL
5	HP	LASERJET 6L	JDDV001016	GESTION AMBIENTAL
6	CANON	PIXMAXIP180	SIN SERIE	GESTION AMBIENTAL
7	EPSON	STYLUS COL	AAC1099048	GESTION AMBIENTAL
8	CANON	BJC-1000	SIN SERIE	GESTION AMBIENTAL
9	CANON	PIXMAXIP130	SIN SERIE	GESTION AMBIENTAL

202/1272/2010

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

PROPUESTA PÚBLICA
"MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL, CERRILLOS"

ANEXO Nº1

DECLARACIÓN SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA:.....

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO: .....

RAZÓN SOCIAL: .....

R.U.T. DE LA EMPRESA: .....

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: .....

R.U.T. DEL REPRESENTANTE LEGAL: .....

DIRECCIÓN:.....

TELÉFONO:.....

CORREO ELECTRÓNICO: .....

Declaro lo siguiente:

1. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas de la Propuesta y documentos anexos.

2. Haber estudiado todos los antecedentes de la Propuesta, de las Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas y verificado su concordancia entre sí y conocer las normas legales vigentes al respecto.

3. Haber visitado el terreno y conocer su topografía, condiciones actuales y todas las demás características que incidan directamente en la ejecución de las obras.

4. Haber considerado en la Oferta Económica, todos los gastos necesarios de acuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas de la Propuesta y Anexos y todos los datos incluidos en la Oferta.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERRILLOS,.....2010.-

PROPUESTA PÚBLICA

"MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL, CERRILLOS".

ANEXO Nº2

DECLARACIÓN SIMPLE LEY 20.285

De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.285, Ley de Transparencia se debe incluir obligatoriamente el listado de socios de la empresa.

_____

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CERRILLOS,..... 2010.-

PROPUESTA PÚBLICA

"MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL, CERRILLOS".

ANEXO Nº3

DECLARACIÓN SIMPLE

Yo, ..., en representación de la empresa.....R.U.T. ....., declaro que a nuestra empresa no le han sido terminados contratos con municipios , entidades públicas y/o privadas en forma anticipada o rescindidos en los últimos dos (2) años, período comprendido entre junio de 2008 a junio 2010, ambos meses incluidos.

.....

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERRILLOS,.....2010.

PROPUESTA PÚBLICA

"MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL, CERRILLOS".

ANEXO Nº4

DECLARACIÓN SIMPLE

Yo, ... en representación de la empresa ..... R.U.T. ....,, vengo en declarar conocer el contenido y alcance de la Ley Nº20.238, en el sentido de haber dado cumplimiento a las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores a su cargo y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo, durante los dos (2) años, tal que:

_ No ha sido condenado por prácticas antisindicales.
_ No tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales
_ No ha cometido infracciones a los derechos fundamentales del trabajador.

_____

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERRILLOS, ... 2010.

PROPUESTA PÚBLICA

"MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL, CERRILLOS".

ANEXO Nº5

DECLARACIÓN SIMPLE

Yo, ... en representación de la empresa ..... R.U.T. ....,, vengo a declarar que no se realizará subcontratación y la cantidad de personal considerado para dar cumplimiento a los servicios solicitados, indicando el tipo de profesional:

Cantidad de trabajadores	Especialidades

_____

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERRILLOS, ... 2010.

PROPUESTA PÚBLICA
"MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL, CERRILLOS".

ANEXO Nº6; OFERTA ECONÓMICA

DECLARACIÓN SIMPLE

Yo, ... en representación de la empresa ..... R.U.T. ....,, vengo a declarar la oferta económica para la presente licitación pública:

MONTO NETO OFERTA	IVA	MONTO TOTAL

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CERRILLOS, ... 2010.

8.2.- OFERTA TECNICA:

Esta corresponderá al 75% de la evaluación, aquellos aspectos en que no se presente información tendrán puntaje 0 (cero), y será dividida de la siguiente manera:

Tiempo de Respuesta (Mantención Correctiva). 10%
Se evaluará con mayor puntaje, aquella propuesta que presente el menor tiempo de respuesta.

Tiempo de solución (Mantención Correctiva). 10%
Se evaluará con mayor puntaje, aquella propuesta que presente el menor tiempo de solución.

Tiempo medio por equipo (Mantención Preventiva). 10%
Se evaluará con mayor puntaje, aquella propuesta que presente el menor tiempo medio por equipo.

Experiencia en el rubro. 8%
Se evaluará con mayor puntaje, aquella propuesta que presente la mayor experiencia en el rubro. Para lo cual deberá presentar un certificado de Experiencia donde describa su experiencia previa en otros proyectos de igual naturaleza, tanto en el área publica como privada en los dos últimos años.

Experiencia Técnico residente. 10%
Se evaluara la experiencia individual del técnico, para lo que deberá presentar certificado de experiencia de los últimos dos años en temas relacionados con soporte a usuarios y conocimientos en materias de software de escritorio y Currículum.

Antigüedad de los Contratos de cada Cliente. 4%
Se evaluará con mayor puntaje la propuesta que presente los contratos con mayor antigüedad.

Experiencia de los técnicos involucrados en la propuesta. 5%
Se evaluará con mayor puntaje a la empresa que certifique la mayor experiencia de su equipo técnico, de acuerdo a certificados emitidos por sus clientes.
Se requiere a lo menos:

- Tres técnicos para labores de mantención Correctiva
- Un técnico residente

Entrevista Técnico residente. 8%
Se evaluara de a cuerdo a entrevista personal, constará de 4 preguntas técnicas (80%) y presentación personal (20%), y se llevará a cabo el día siguiente a la apertura de la presente licitación según indica itinerario:

Miércoles 18 de agosto de 2010, presentarse, de 09:00 a 13:30 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs., en Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) ubicada en Piloto Lazo #120, comuna de Cerrillos.

Check list (Mantención Preventiva): cantidad y pertinencia de acciones realizadas. 2%
Se evaluará con mayor puntaje, aquella propuesta que presente la mayor cantidad y pertinencia de acciones a realizar.

Certificación de la red e Informe. 8%
Se evaluara la entrega de la certificación de la red.