F/626.

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS**
**DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO**
**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA**

**OF. : N° 700/0263/2017**
**REF. : Vuestro Oficio N° 2564/OPRB/2017, folio recepción Tránsito N° 626 de fecha 27/04/2017. Causa Rol Único N° 1510044653-4.**
**MAT. : Remite Croquis de señaléticas de tránsito existentes en intersección de las calles Av. Pedro Aguirre Cerda con Avenida Cuatro, de esta Comuna.**

**Cerrillos, mayo 11 de 2017.**

**DE : *SR. IVÁN VALENZUELA AGUILERA***
**DIRECTOR(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO**

**A : *SR. MARIO CARRERA GUERRERO***
**FISCAL ADJUNTO**
**FISCALÍA LOCAL DE MAIPÚ**
BANDERA N° 655 - SANTIAGO

*Por medio del presente, junto con saludar atentamente y en respuesta a lo solicitado mediante vuestro oficio señalado en la referencia, por investigación Causa Rol Único N° 1510044653-4, por lesiones graves, que lleva esa Fiscalía Local, referente a requerimiento de el elaboración de Mapa o Croquis, que contenga las señaléticas existentes en el cruce de las vías de Avenida. Pedro Aguirre Cerda con Avenida Cuatro, vengo en informar a Usía, lo que sigue:*

1. *Personal del Departamento de Ingeniería de esta Dirección de Tránsito, en visita a terreno constató que la intersección de la Caletera de Avenida. Pedro Aguirre cerda existe una Ciclo Vía con señalización RO-9 y demarcación de flecha recta y de viraje, siendo ésta una vía Unidireccional.*
2. *Que por otra parte, a la salida de Avenida Cuatro existe una señalética de Ceda el Paso RPI-1, con demarcación y línea de detención en el lugar, además existe una demarcación de un Paso de Cebra, siendo ésta una vía Bidireccional.*
3. *Cabe de señalar, que a la salida hacia la Avenida Pedro Aguirre Cerda, vía principal Unidireccional, está el cruce de la Ciclo Vía y una demarcación de Ceda el Paso, lo que cual significa que la preferencia de paso la tiene Avenida Pedro Aguirre Cerda.*
4. *Por último las Avenidas Principales de Pedro Aguirre Cerda, son vías Unidireccionales por ambos costados, existiendo líneas de pistas discontinuas en dichas calzadas.*
5. *Junto con lo señalado precedentemente, se acompaña Croquis con la señalética de tránsito existente en el sector requerido.*

*Sin otro particular, se despide atentamente de Usía,*

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR (S)
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

***Iván Valenzuela Aguilera***
***DIRECTOR(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO***

*IVA/*CHS/*vom*

**DISTRIBUCIÓN:**
Destinatario
**C.c.:**
Departamento de Ingeniería en Tránsito
Archivo Dirección de Tránsito

**LAS HORTENSIAS #400 - COMUNA DE CERRILLOS - SANTIAGO - FONO 2287 07 869 – 2287 07 870**
**FONO FAX 22539 9296**
**E-mail: direcciontransitocerrillos@gmail.com – ivalenzuela@mcerrillos.cl**




SIMBOLOGIA

- Señal De Ceda el Paso RPI-1
- Señal De Ciclovia RO-9
- Demarcacion De Ceda el Paso y Linea De Detención
- Demarcacion De Paso De Cebra
- Demarcacion De linea Recta y Viraje
- Demarcacion De Lineas De Pistas Discontinuas