MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE OBRAS

CREE ART 5.1.4 Nº 7

CERTIFICADO DE REGULARIZACIóN DE EDIFICACIONES EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATáSTROFE

(Permiso y Recepción Definitiva)

Nota: Tener presente plazos establecidos en art. 5.1.4 inciso 2º de OGUC, para poder acogerse a procedimientos simplificado (6 años desde la fecha del decreto que la declara)

DIRECCION DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

REGION METROPOLITANA

URBANO | X | RURAL -

NUMERO DE PERMISO
3924/18
FECHA DE APROBACION
01-08-2018
ROL SII
135-015

VISTOS:

A) Las atribuciones emanadas del Art. 24° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en especial el Art. 166 bis D) y su OGUC.

C) La solicitud de permiso de regularización correspondiente al formulario 8.13. S.P.REG.ART. 5.1.4. Nº 7.

D) Los antecedentes que comprenden el expediente Nº **180/15**

E) El Decreto Supremo Nº 150 del 27.02.2010, D.O. 02.03.2010, que declara zona afectada por catástrofe.

F) El giro de ingreso municipal Nº **4774-0** de fecha **01/08/18** de pago de derechos municipales, cuando corresponda por un monto de $ **138.522.-**

RESUELVO:

1) Otorgar Certificado de Regularización (Permiso y Recepción Definitiva) de la edificación ubicada en calle/avenida/camino:

CALLE PABLO SUAREZ Nº **711**

Sitio Nº **5** Manzana **---** localidad o loteo **CONJUNTO EL MIRADOR DE CERRILLOS**

sector **URBANO** comuna de **CERRILLOS** , de conformidad a los planos y antecedentes timbrados por esta D.O.M., que forman parte del presente certificado, mencionados en las letras C) y D) de los "Vistos".

2) Que la edificación que se regulariza se acoge a las siguientes normas especiales **D.F.L. Nº2/59**

3) Otros:

Nota: Se hace presente que si se tratare de la regularización de una vivienda que se acoge al DFL Nº 2, el presente Certificado de Regularización deberá ser reducido a Escritura Publica.

4) INDIVIDUALIZACION DEL PROPIETARIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
JOSE CARLOS GODOY CARCAMO R.U.T. ---

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO (Cuando corresponda)
--- R.U.T. ---

5) INDIVIDUALIZACION DE LOS PROFESIONALES

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda)
DANIEL LUCERO MARIN R.U.T. 15.312.579-1

NOMBRE ARQUITECTO O PROFESIONAL COMPETENTE (en caso (*) Nº 6.3 del art. 5.1.4.)
--- R.U.T. ---

NOMBRE DEL CALCULISTA (cuando corresponda)
DANIEL LUCERO MARIN R.U.T. 15.312.579-1

6) CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA RECEPCIóN.

SUPERFICIE TOTAL (m2) **88,01** SUPERFICIE DEL TERRENO (m2) **161,00** NUMERO DE PISOS **01**

DESTINO DE LA PROPIEDAD **VIVIENDA**

OTROS (especificar)

NOTAS:

CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENETES DAÑADAS A CONCECUENCIAS DE UNA CATASTROFE REDUCIDO A ESCRITURA PÚBLICA SEGÚN REPERTORIO N° 444, DE FECHA 10.08.2018, ANTE NOTARIO PÚBLICO DON RENE SANTELICES GAMBOA.

SERGIO CASTILLO SEPÚLVEDA
Ingeniero Constructor-Constructor Civil
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

SCS/TWJ/AAB/KBM/NTS/Rac