ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : *N° 700/0403/2014*

REF. : *E- mail de Doña Sandra Villavicencio López.*

Materia : *Lo que indica.*

Cerrillos, Junio 27 de 2014.

DE : ***SR. IVAN VALENZUELA AGUILERA***
DIRECTOR (S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.

A : ***SRA. SANDRA VILLAVICENCIO LÓPEZ.***

Por medio del presente junto con saludarla, y procesar vuestro E- mail que dice relación, con la factibilidad de gestionar la instalación de señal reglamentaria "No estacionar camiones", en la calle El Almendro frente a N° 752, por los motivos que se exponen, al respecto informo a Ud., lo siguiente:

Personal de esta Dirección de Tránsito visito el lugar el día 25/06/2014, a las 15:48 horas, lo cual se detecto un camión marca Volkswagén Blanco P.P.U. SV-5638, estacionado en el lugar.

Cabe señalar que este móvil no se encontró frente al portón de su domicilio, ni estacionado a menos de diez metros de una esquina.

Sin perjuicio de lo anterior se hace presente que este camión interrumpe la visibilidad de la salida de vehículo hacia la derecha de su estacionamiento particular. (Se adjunta fotografía)

Por tanto esta Dirección de Transito determinó la instalación de una señal de "No estacionar camiones", en la intersección que se menciona, con el fin de dar solución a los problemas viales que existen en el lugar.

Sin otro particular, se despide atentamente de usted.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO


IVAN VALENZUELA AGUILERA
DIRECTOR (S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

*IVA/*CHS.*
DISTRIBUCIÓN:
Destinatario
Dirección de Tránsito
Depto. Ingeniería





No alcanza ha esta a menos de dos metros de una esquina



Camion no se encuentra frente a salida de patio

Sin visibilidad hacia la derecha de la via