F/214

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : *N° 700/0626/2014*

REF. :

Materia : *Solicita la reposición de señal "No estacionar al interior de pasaje".*

Cerrillos, Octubre 16 de 2014.

DE : ***SR. IVAN VALENZUELA AGUILERA***
DIRECTOR (S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.

A :

Por medio del presente, junto con saludarle y procesar vuestra solicitud que dice relación con la reposición de señal de, "No estacionar al interior de pasaje", la cual se encontraba ubicada en Pje. Eliana Quinteros con Carrier Sur, requiriendo que se hace necesario su instalación por los motivos que se mencionan, al respecto informo a Ud., lo siguiente:

Personal del Depto. de Ingeniería visitó el lugar verificando la veracidad de lo denunciado, determinando que esta Dirección de Tránsito reinstalará dicha señal, a ubicarse en Pje. Eliana Quinteros con calle Carrier Sur, frente al domicilio N° 3137, con el fin de evitar situaciones que entorpezcan el transito vial del lugar..

Sin otro particular, se despide atentamente de usted.

DIRECTOR

IVAN VALENZUELA AGUILERA
DIRECTOR (S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

*IVA/*CHS.*
DISTRIBUCIÓN:
Destinatario
Dirección de Tránsito
Depto. Ingeniería