F/73
Rol. 700/0079

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : Nº 700/071/2017

REF. : Carta de Sra. Carmen González Sepúlveda de fecha 24/01/2017.

Materia: solicitud de señal no botar basura

Cerrillos, 01 de Febrero 2017

DE : SRA. ALICIA FONTECILLA ARAVENA
DIRECTORA(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

A : SRA. CARMEN GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

Junto con saludarla atentamente y en respuesta a lo señalado en documento de referencia, en el cual solicita la instalación de señal no Botar Basura Ni escombros en Calle Comercio frente a Calle Dr. Santibáñez, lugar donde continuamente desconocidos depositan escombros y basura, al respecto puedo informar a Ud., lo siguiente:

Mencionar que se solicitó bajo el oficio 700/0386/2016 la señal no botar basura en la misma ubicación ,no obstante cabe señalar que esta Unidad Municipal aún se encuentra sin servicio de mantención de señales y demarcaciones, por lo cual no es posible poder entregarle fecha estimada ya que el proceso de licitación aún se encuentra en trámite.

Sin otro particular se despide atentamente de usted.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR (S)
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

ALICIA FONTECILLA ARAVENA.
DIRECTORA(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

AFA/*cht

DISTRIBUCIÓN
Alcaldía
Dirección de Tránsito
Depto. Ingeniería (2)