F/178
P100.700/0231

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : Nº 700/0159/2017.

REF. : Providencia N° 100/0490/2017 y Carta de la Sra. Raquel Soto Moscoso

Materia : Lo que indica.

Cerrillos, Marzo 30 de 2017.

DE : SR. IVÁN VALENZUELA AGUILERA
DIRECTOR(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.

A : SR. ARTURO AGUIRRE GACITÚA.
ALCALDE.

Junto con saludarle y en respuesta a lo indicado en carta de la Sra Raquel Soto Moscoso , de fecha 07/03/2017, a través de la cual solicita la demarcación de señaléticas viales que se encuentran en mal estado en el sector de Villa Las Encinas, al respecto vengo en informar a Ud., lo siguiente:

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la carta de la Sra. Raquel Soto Moscoso, que dice relación a la demarcación de señaléticas viales dentro del sector de Villa Las Encinas, esta Dirección de Tránsito solicita mayor información con las coordenadas exactas donde se requieren las demarcaciones de señaléticas del sector que se menciona.

Al momento de tener las coordenadas e información exacta del lugar donde se requieren dichas demarcaciones, personal de esta Dirección de Tránsito visitará el lugar con el fin de dar una solución al tema.

Sin otro particular, se despide atentamente de usted.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR (S)
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

IVÁN VALENZUELA AGUILERA
DIRECTOR(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

IVA/*chs
DISTRIBUCIÓN: