F/236
P10J 700/0310

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : Nº 700/0186/2017.

REF. : Carta de la Sra Yolanda Jiménez Palta.

Materia : Lo que indica

Cerrillos, Abril 20 de 2017.

DE : SR. IVÁN VALENZUELA AGUILERA
DIRECTOR(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.

A : SR. JAIME QUEZADA FRANZETTI
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL.

Por medio del presente, junto con saludarle y en atención a Carta de la Sra. Yolanda Jiménez Palta, que dice relación con la denuncia de un resalto reductor de velocidad que se encuentra fuera de norma de tipo hechizo, ubicado en la Villa Los Presidentes en calle España a la altura del N° 2495, manifestando que dicho reductor afecto a su vehículo de Transporte Escolar solicitando el retiro de este.

No obstante lo anterior esta Dirección de Tránsito solicita a usted si lo tiene a bien contar con personal y maquinaria especial para el retiro de dicho reductor, dado que esta dependencia no cuenta con las herramientas y/o empresa de señales para el retiro de este.

(Se adjunta denuncio de Sra. Yolanda Jiménez Palta y fotografías)

A la espera de una buena acogida para una pronta solución al tema, y agradeciendo de antemano su buena gestión.

Sin otro particular, se despide atentamente de usted.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR (S)
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

IVÁN VALENZUELA AGUILERA
DIRECTOR(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.

IVA/chs
DISTRIBUCIÓN:
Destinatario
Dirección de Transito
Depto. Ingeniería(2)