ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : Nº 700/0426/2017.

REF. : Denuncia telefónica de la Sra. Cristina Aguirre.

Materia : Lo que indica

Cerrillos, Julio 20 de 2017.

DE : SR. MARCELO GACITÚA BASTIDAS
DIRECTOR(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.

A : SRA. PILAR SANHUEZA MONTERO.
JEFA DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.

Por medio del presente, junto con saludarle y en atención a denuncia telefónica de la Sra. Cristina Aguirre, que dice relación a denuncia de una barrera de contención que se encuentra caída, en Av. 5 de Abril con Cuidad de México, al lado del Colegio Joaquín Prieto Vial, manifestando que a dicha barrera la han intentado sacar del lugar.

Personal de esta Dirección de Tránsito en visita a terreno pudo verificar que dicha barrera se encuentra caída en el lugar, no obstante este implemento vial consta de todas sus partes, tales como los dos postes y un codo, lo que esto significaría solamente soldarla y/o apernarla.

Es por esta razón que se solicita a usted si lo tiene a bien contar con personal, maquinaria e implementos especiales para el arreglo de esta barrera vial que se encuentra en el sector antes mencionado.
(Se adjunta fotografía)

A la espera de una buena acogida para una pronta solución al tema, y agradeciendo de antemano su buena gestión.

Sin otro particular, se despide atentamente de usted.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR (S)
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

MARCELO GACITÚA BASTIDAS
DIRECTOR(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.