F/ 439
Prov. 700/0668

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF : Nº 700/0453/2017

REF: Oficio N° 101 Prefectura Carabineros, Providencia N° 100/1745/2017

Mat: Factores de riesgo.

Cerrillos, 01 de agosto 2017

DE : SR. MARCELO GACITÚA BASTIDAS
DIRECTOR(S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.

A : SR. ARTURO AGUIRRE GACITÚA
ALCALDE

Por medio del presente, junto con saludar, y en respuesta a lo indicado en vuestro documento de la referencia, enviado por la Prefectura de Carabineros de Chile, puedo a informar a Ud. que, en el listado que menciona factores de riesgo, vinculados a la prevención social, situados dentro de la comuna, se puede apreciar lo siguiente:

Daños, Deterioro en señalética	*Pasaje Ganímides frente al número 7471*

Al respecto puedo informar a Ud. que, el día 31 de mayo de 2017, inspectores municipales, de esta Dirección de Tránsito, en conjunto con Carabineros de Chile, concurrieron al lugar antes indicado y se percataron de la señal fuera de su lugar, en el momento, se conversó con personal de una obra en las cercanías, la cual proporcionó herramientas y material de hormigón, por lo que se procedió a la reinstalación de la señal. (Se adjunta fotos).

Asimismo, se informa que se concurrió al lugar el día 31 de julio de 2017 y la señal se encuentra instalada. (Se adjunta fotos).

Sin otro particular se despide atentamente de Ud,.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR (S)
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

MARCELO GACITÚA BASTIDAS.
DIRECTOR(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

MGB/WGZ/*fnl

Distribución
Destinatario
Dirección de Tránsito
Depto. Ingeniería (2)