F/478

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS**
**DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO**
**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA**

**OF. : Nº 700/0183/2018**
**REF. : Carta MT-CERR-15864 de don Ricardo Cid, Gestión de Permisos, de empresa DEXTRA Ltda., de fecha 22/03/2018, folio Ingreso Dirección de Tránsito N° 478 de fecha 26/03/2018.**
**MAT.: Responde a requerimiento de regularización de permisos y aprobación de medidas de seguridad vial por trabajos de emergencia realizados en BNUP.**

**Cerrillos, 29 de marzo de 2018.**

**DE : SRA. MARISOL VARAS CISTERNA**
**DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO**

**A : SR. RICARDO CID**
**EMPRESA DEXTRA LTDA.**

En respuesta a lo señalado en vuestra carta presentada el día 26 de marzo de 2018, indicada en la referencia, a través de la cual, solicitan regularizar los permisos municipales correspondientes a los trabajos de emergencias ejecutados por vuestra empresa, con ocupación de B.N.U.P., consistentes en reparación de tubería por fuga de gas, en calle Caletera Américo Vespucio N° 8283 (Ex calle Santa Adela), obras que se llevaron a cabo a contar del 26/12/2017 al 17/01/2018, acompañando para estudio y aprobación Croquis (1) que contiene la señalización y medidas de seguridad vial utilizadas en dichas faenas, al respecto puedo informar a usted, lo siguiente:

1. De acuerdo a visita a terreno efectuada por personal de Inspección del Departamento de Ingeniería de esta Dirección de Tránsito, al lugar donde se ejecutaron las obras de emergencias en comento, se verifico que los trabajos se encuentran finiquitados sin observaciones.

2. Que revisadas las medidas de mitigación señaladas en Croquis presentado por la empresa, éstas se ajustan a la normativa vigente, aprobándolo sin observaciones.

3. De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 2, sobre "Derechos Municipales de la Municipalidad de Cerrillos", en su título IV, artículo 12°, numerales 18 y 19, deberán cancelar los ítems que se indican a continuación:
   a) Inspección Técnica por suspensión de tránsito y/o recepción de señales.
      **1 UTM**
   b) Certificado de aprobación de croquis por suspensión de tránsito y/o recepción señales.
      **0,10 UTM**

Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

**MARISOL VARAS CISTERNA**
**DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO**

**MVC/IVA /*fnl**

**DISTRIBUCIÓN:**
Destinatario

C.c.:
Departamento de Ingeniería en Tránsito
Archivo Dirección de Tránsito