F/503

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : N° 700/0192/2018
REF. : E-mail de doña Guadalupe Romero S., de fecha 29/03/2018, folio ingreso Tránsito N° 503 del 29/03/2018.
MAT. : Responde a denuncio de falta de señales reglamentarias en vías que se indican.

Cerrillos, abril 05 de 2018.

DE : *SR. IVÁN VALENZUELA AGUILERA*
DIRECTOR(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

A : *SRA. GUADALUPE ROMERO S.*
[redacted]

Junto con saludarle atentamente y en atención a vuestro e-mail señalado en la referencia, mediante el cual informa la falta de la señal reglamentaria "PARE", en la intersección de las calles Piloto Acevedo y El Aromo, lo cual representa riesgo de accidentes, al respecto me permito informar a usted, lo siguiente:

1. *Personal de inspección del Departamento de Ingeniería de esta Dirección de Tránsito, visitó el lugar el día 05/04/2018, detectando la falta de dos señales reglamentarias "PARE" que se encontraban instaladas en dicho sector, considerando prioridad su reinstalación.*

2. *De acuerdo a lo anterior es dable señalar a usted, que estas obras serán requeridas a la Unidad Municipal respectiva mediante solicitud de pedido.*

3. *Acompaña a la presente, registro fotográfico de la visita a terreno.*

Sin otro particular, se despide atentamente de Ud.,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR (S)
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

Iván Valenzuela Aguilera
DIRECTOR(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

IVA/*fnl

DISTRIBUCIÓN:
Destinatario

C.c.:
Departamento de Ingenieria en Tránsito
Archivo Dirección de Tránsito

LAS HORTENSIAS #400 - COMUNA DE CERRILLOS - SANTIAGO - FONO 2287 07 869 – 2287 07 870
FONO FAX 22539 9296
E-mail: direcciontransitocerrillos@gmail.com – director_transito@mcerrillos.cl