F/579

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS**
**DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO**
**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA**

**OF. : N° 700/0232/2018**
**REF. : E-mail de doña Guadalupe Romero S., de fecha 13/04/2018, folio ingreso Tránsito N° 579 del 13/04/2018.**
**MAT. : Responde a denuncio de vías que se indican en mal estado.**

**Cerrillos, abril 18 de 2018.**

**DE : *SR. IVÁN VALENZUELA AGUILERA***
**DIRECTOR(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO**

**A : *SRA. GUADALUPE ROMERO S.***
[redacted]

*Junto con saludarle atentamente y en atención a vuestro e-mail señalado en la referencia, mediante el cual pone en conocimiento de esta Dirección de Tránsito del deterioro y baches que presentan las calles Piloto Acevedo y El Aromo, uno de ellos a causa de la rotura de una cañería hace un mes atrás, al respecto me permito informar a usted, lo siguiente:*

*Personal de inspección del Departamento de Ingeniería de esta Dirección de Tránsito, visitó el lugar, detectando que la carpeta de rodado cuenta con desperfectos menores, al igual constatando que presenta problemas a causa de cañería rota, señalando que se efectuara un informe con los problemas en las vías denunciadas, a la Dirección de Obras Municipales, unidad Municipal la cual es la encargada de las reparaciones de las calles, vías y/o aceras dentro de la Comuna, esto con la finalidad de dar una pronta solución a lo denunciado.*

*Sin otro particular, se despide atentamente de Ud.,*

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR (S)
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

***Iván Valenzuela Aguilera***
**DIRECTOR(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO**

***IVA/*cht***

**DISTRIBUCIÓN:**
Destinatario

**C.c.:**
Departamento de Ingeniería en Tránsito
Archivo Dirección de Tránsito

**LAS HORTENSIAS #400 - COMUNA DE CERRILLOS - SANTIAGO - FONO 2287 07 869 – 2287 07 870**
**FONO FAX 22539 9296**
**E-mail: direcciontransitocerrillos@gmail.com – director_transito@mcerrillos.cl**