Prov 700/781
F° 464

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : Nº 700/ 537/2018.

REF. : E-mail Doña María Bustos C. villa Zaror Los Jazmines frente Nº 460,466

MAT. : Solicitud de reinstalación de señales del Tránsito.

Cerrillos, Agosto 10 de 2018

DE : SRA. MARISOL VARAS CISTERNA
DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

A : SRA MARIA BUSTOS C.

Junto con saludarla atentamente y a razón de la petición efectuada mediante documento del epígrafe, en el cual solicita el retiro de la señal "Reductor de Velocidad" la cual se encuentra derribada en Los Jazmines frente Nº 460-466, al respecto puedo informar a Ud., lo siguiente:

Inspectores del Departamento de Ingenieria de la Dirección de Transito en inspección a terreno, levantaron la señal caída la cual se entrega a Departamento de Servicio Generales, para evaluar la posibilidad de reinstalación,

Sin otro particular se despide atentamente de usted.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE

MARISOL VARAS CISTERNA
DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

MVC/IVA/cht

DISTRIBUCION
Interesado
Depto. Ingeniería (2)
Archivo