ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : Nº 700/604/2018
REF. : Carta Sr. Agustín Valenzuela Cerda
Mat. : Problema de estacionamiento
Cerrillos, 13 de Septiembre 2018

DE : **SR. IVAN VALENZUELA AGUILERA**
DIRECTOR(S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.

A : **SR. AGUSTIN VALENZUELA CERDA**

Junto con saludarlo atentamente y en respuesta al E-mail que fuera enviado por usted, mediante el cual expone problemática respecto de vehículos mal estacionados en calle Bombero Hugo Olguín de Villa Portal Oeste VII, consulta a la vez por los residentes del lugar los cuales reciben visitas al no tener donde estacionar, solicita la instalación de una señalética para estacionar los fines de semana o en la semana en determinado horario, al respecto puedo informar a Ud. lo siguiente:

La Dirección de Tránsito a través del Departamento de Ingenieria, después de visitar el lugar y analizar la situación planteada por usted, le informa que lo antes solicitado no es factible, dado que esa calzada es bidireccional, conformada por dos pistas, con perfil de 7 metros de ancho. Por otro lado se trata de una calle con un alto tránsito vehicular durante horas punta con sus respectivas señalizaciones y demarcaciones que prohíben el estacionamiento de vehículos (demarcación de solera amarilla), con sus señales respectivas de no estacionar en ambos lados de la calle.

Sin otro particular, se despide atentamente de Ud.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR (S)
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

IVAN VALENZUELA AGUILERA
DIRECTOR(S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. INGENIERÍA

IVA/CGC/chc
Distribución
Destinatario
Depto. Ingeniería (2)
Archivo