Prov 700/966
F°598

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : Nº 700/650/2018
REF. : E-mail de Jefe de Gabinete
E-mail de Don René Schulz C.
Mat. : Reposición de señales, vehículos mal estacionados

Cerrillos, 09 de Agosto 2018

DE : SR.IVAN VALENZUELA AGUILERA
DIRECTOR(S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.

A : SR. PATRICIO JORQUERA OLGUIN
JEFE DE GABINETE

En respuesta a lo señalado en E-mail enviado por usted, donde Don Rene Schulz Clavijo, manifiesta que existen vehículos mal estacionados en calle ***Aeropuerto N° 7366 y solicita reposición señal "No Estacionar Camiones".*** *Al respecto puedo informar a Ud. lo siguiente:*

Personal de Inspección de esta Dirección de Tránsito, ha fiscalizado el lugar en reiteradas ocasiones, multando a vehículos mal estacionados. Se ha procedido a conversar con los encargados de la Empresa Transportes Molina y Morales para que estos eviten estacionar camiones en la calzada y platabanda.

Se seguirá fiscalizando el lugar y se multará a todos los vehículos de la empresa en cuestión, que se encuentren mal estacionados. Cabe mencionar que se han hecho fiscalizaciones en conjunto con Carabineros de Chile pertenecientes al cuadrante N°229 que corresponde a dicho sector.

Sobre las señales no estacionar, efectivamente estas fueron sacadas del lugar por lo que se gestionó su reposición en marzo del presente año con solicitud de pedido N° 701/004/2018 recepcionada por la Dirección de SECPLAN el 05/04/2018 no teniendo respuesta a la fecha.

Respecto a las tapas de alcantarillado en mal estado y Base de poste en mal estado, esta solicitud debe ser derivada a la Dirección de Obras Municipales

Sin otro particular, se despide atentamente de usted.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR (S)
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

IVAN VALENZUELA AGUILERA
DIRECTOR(S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO