ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : Nº 700/721/2018
REF. : Carta Empresa Constructora HG&G Ltda.
Mat. : Solicita aprobación de croquis
Cerrillos, 09 de Noviembre 2018

DE : SR. IVAN VALENZUELA AGUILERA
DIRECTOR(S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.

A : EMPRESA CONSTRUCTORA HG&G LTDA.

En respuesta a lo señalado en carta presentada el día 06 de Noviembre 2018, en la que solicita revisión y aprobación de croquis (1), de señalización de trabajos de pavimentación que se ejecutará en calle Vista Hermosa esquina de Lo Espejo, interviniendo 25 m2, cuyos trabajos requieren un plazo de 14 días para su ejecución, al respecto puedo informar a Ud. lo siguiente:

Se rechaza el croquis medidas de seguridad presentado por la empresa Constructora HG&G Ltda., dado que el croquis de señalización no cumple con las medidas establecidas en el Capítulo 5 del Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, al no contemplar las señales PT-12 "Peligro", PTF-1b "Angostamiento"; la utilización de conos para indicar el perímetro de los trabajos , de igual manera el croquis presentado no cuenta con la simbología de las medidas de seguridad a implementar , no menciona el inicio de faena ni los horarios de trabajos, los cuales se debe incorporar.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR (S)
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

IVAN VALENZUELA AGUILERA
DIRECTOR(S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

IVA/CGC/cht

Distribución
Destinatario
Depto. Ingeniería (2)
Archivo