ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : Nº 700/0498/2019
REF. : E-mail Sra. Nancy Pérez García
Presidenta Junta de Vecinos
"Villas Unidas"
Mat. : Lo que indica

Cerrillos, Agosto 19 de 2019

DE **:** ***SRA. RAQUEL SANTANDER MORENO***
DIRECTORA(S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

A **:** **SRA NANCY PÉREZ GARCÍA**
PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS

Por medio del presente junto con saludarle atentamente, y en respuesta a lo indicado en vuestro E-mail, de fecha 02/08/2019, mediante el cual informa que rescató señalética chocada por camión de esquina calle Zúrich con Av. Suiza, donde se informa que se encuentra resguardada en sede ubicada en Ginebra 422, con el fin de ser retirada del lugar por esta Dirección de Tránsito, al respecto vengo en informar a Ud., lo siguiente:

Personal de inspección de esta Dirección de Tránsito retiro dicha señal de (No entrar Buses ni Camiones Solo Residentes), el día 09/08/2019, a las 09:25 horas aproximadamente de la sede ubicada en Ginebra 422. (Se adjunta fotografía)

Por otra parte se solicitara al Departamento de Servicios Generales para el apoyo de la reinstalación de dicha señal a ubicarse en calle Zúrich con Av. Suiza.

Sin otro particular, se despide atentamente de usted.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR (S)
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

RAQUEL SANTANDER MORENO
DIRECTORA (S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

RSM/CGC/cht

Distribución
Destinatario
Depto. Ingeniería (2)
Dirección de Tránsito