ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : Nº 700/0500/2019
REF. : E-mail Sr. Eduardo Varas Vásquez
Mat. : Denuncia de falta de demarcación y Señales de Tránsito

---

Cerrillos, Agosto 20 de 2019

DE **:** ***SRA. RAQUEL SANTANDER MORENO***
DIRECTORA(S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

A **:** **SR. EDUARDO VARAS VÁSQUEZ**
eduardobrake@gmail.com

Junto con saludar atentamente y en respuesta a lo señalado en documento de referencia, en el cual solicita la mantención de demarcaciones e instalación de señales de tránsito en intersección de Av. Acapulco con Av. Las Torres, al respecto puedo informar a Ud., lo siguiente:

Esta Dirección de Transito reviso la intersección antes mencionada detectando que en cuanto la demarcación existente aun cumple el 40% de visibilidad, en cuando a la falta de señalética se detectó que faltaría el ceda el paso por Acapulco con Av. Las Torres, esta implementación será instalada una vez que esta Dirección cuente con los recursos para efectuar los trabajos antes mencionados, Sin otro particular se despide atentamente de Ud.,

Sin otro particular, se despide atentamente de usted.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR (S)
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

RAQUEL SANTANDER MORENO
DIRECTORA (S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

RSM/CGC/cht

Distribución
Destinatario
Depto. Ingeniería (2)
Dirección de Tránsito