ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : Nº 700/0189/2019
REF. : Carta Club de Automovilistas de Chile Empresa de Buses Vule S.A.
Mat. : Calle en mal estado

Cerrillos, 10 Abril 2019

DE **:** ***SR IVAN VALENZUELA AGUILERA***
DIRECTOR(S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

A **:** **EMPRESA BUSES VULE S.A.**
CLUB DE AUTOMOVILISTAS DE CHILE

Junto con saludarlo atentamente y en respuesta a la solicitud enviada por usted, el cual genera observaciones por la carpeta de Rodado de la calle Santa Corina con Calle Francia frente a parada de locomoción colectiva código PI144, lo que genera factor de riesgo de accidentes al ser una vía con doble sentido de tránsito y los vehículos para evitar el evento invaden la pista contraria, al respecto puedo informar a Ud. lo siguiente:

Inspectores de la Dirección de Tránsito visitaron el lugar percatándose de la mal formación de la vía en cuestión. Se considera necesario indicar que la Unidad encargada de la reparación de las vías dentro de la comuna, es la Dirección de Obras Municipales, esto para sus futuras observaciones que pueda tener y dirigir en forma màs directa y poder solucionar en forma más óptima. De igual forma bajo oficio Nº 700/190/2019, se le envió a la Dirección de Obras su observación para que atienda su problema.

Sin otro particular, se despide atentamente de usted.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR (S)
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

IVAN VALENZUELA AGUILERA
DIRECTOR(S) DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO