ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : **Nº 700/0025/2020**
REF. : E-mail Don Alejandro Contreras
MAT. : Referente a señal PARE tapada por follaje de árbol

Cerrillos, Enero 09 de 2020.

DE : ***SRA. ALICIA FONTECILLA ARAVENA***
DIRECTORA(S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.

A : ***SR. JAIME QUEZADA FRANZETTI***
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

Junto con saludar, y en virtud de email de Don Alejandro Contreras, mediante el cual informa que en la intersección de calle Dr. Vargas Salcedo con calle Los Fundadores existe una señalética de Pare RPI-2, que se encuentra tapada por ramas de un árbol, y no tiene visibilidad para los conductores que transitan por dicha vía, pudiendo provocar un accidente en el lugar, al respecto vengo a solicitar a usted lo siguiente:

Esta Dirección de Tránsito atendiendo la denuncia de Don Alejandro Contreras, visitó el lugar y se pudo constatar que efectivamente existe una señal Pare RPI-2, en la intersección que se menciona, la cual se encuentra tapada con ramas de un árbol y tiene poca visibilidad.

Es por esta razón que esta Dirección de Transito solicita el desramado y/o poda de dicho árbol existente en calle Dr. Vargas Salcedo con calle Los Fundadores, con el fin de dar una mejor visibilidad a la señal Pare que se encuentra en dicha intersección. (Se adjunta documentación y fotografía del lugar)

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR(S)
DIRECCIÓN DE TRANSITO

ALICIA FONTECILLA ARAVENA
DIRECTORA(S) DE TRÁNSITO TRANSPORTE PÚBLICO

AFA/RSM/ *chs

DISTRIBUCIÓN:
Destinatario
C.c.:
Depto. de Ingeniería
Archivo Dirección de Tránsito