Secretaria Aseo y Ornato



De: Tarsicio Peña <tt[redacted]
Enviado el: miércoles, 29 de octubre de 2014 8:09
Para: Secretaria Aseo y Ornato
Asunto: Fwd:
Datos adjuntos: IMG_9603.JPG

Junto con Saludarlos, Don Raúl Torrealba vecino de calle El Mirador, denuncia tapa en mal estado con posibilidad muy alta de accidente, el no sabe a que compañía pertenece dicha tapa.

Por lo señalado solicito si se encuentra dentro de su competencia, dar solución a lo denunciado, de no ser así señalar cual es el camino a seguir.

Gracias

Tarsicio
---------- Mensaje reenviado ----------
De: **Raul Torres Cifuentes** <[redacted]
Fecha: 28 de octubre de 2014, 17:04
Asunto:
Para: tt[redacted]

[redacted]

[redacted]

Señor


Tarsicio

Adjunto envio fotos de tapa en vereda ubicada en el Mirador 1 [redacted] de nuestra comuna, para que tomen cartas en el asunto, asi poder evitar cualquier tipo de accidente que se pueda producir.

Atentamente

Raúl Torres C.

INTECIL LTDA



Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Secretaria Aseo y Ornato

De: Secretaria Aseo y Ornato
Enviado el: lunes, 03 de noviembre de 2014 15:18
Para: [redacted]
CC:
Asunto: Respuesta:

Señor:
Raul Torres Cifuentes

En atención a correo ingresado a esta Unidad informo a usted, que con fecha 01 de Noviembre se realizó reparación de tapa de cámara de acuerdo a lo solicitado. Lo anterior para su conocimiento.

Atentamente.

DEPARTAMENTO DE ASEO
SECRETARIA
F/22530 85 50

Con los Despega