I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

HOJA DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD

Nº 000030

Fecha 15 / 01 / 2014

Inspector: Maria Rojas Basor

Tipo de Inspección 14 **Observación**

( ) 48 Horas
( ) Sin Plazo

4 Retiro de Escombros, **5** Microbasural, **8** Reclamos de Servicios de Recolección, **9** Reclamos por Barrido de Calles, **10** Reclamo por Ferias Libres, **11** Solicitud de retiro Ocasional, **12** Limpieza de Sumideros, **13** Solicitud de Desmalezado, **14** Solcitud de Contenedor, **15** Reposición de Rejilla Sumidero, **16** Otro

Nombre: Cristina Aguirre R.U.T.:

Dirección: Av. 5 de Abril Block Teléfono:

INFORME DE INSPECCIÓN:

Se hizo entrego de 01 Contenedor de 770 Lts.

FIRMA DE INSPECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

COMPROBANTE DE VISITA EN TERRENO

Atendido por:

Fecha: 14.05.2014
Hora: 11:45

No en casa ☐

Fecha 20 Hora 15:30
Fecha 01 Hora
Fecha 2014 Hora

FIRMA DE ATENCIÓN

FIRMA DE FUNCIONARIO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

FIRMA DE FUNCIONARIO

FIRMA DE CONTRIBUYENTE