I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

HOJA DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD

Nº 000723 Fecha 23/05/2014.

Inspector: Pablo Meza Ros

( ) 48 Horas
( ) Sin Plazo

Tipo de Inspección [12.] **Observación**

4 Retiro de Escombros, **5** Microbasural, **8** Reclamos de Servicios de Recolección, **9** Reclamos por Barrido de Calles, **10** Reclamo por Ferias Libres, **11** Solicitud de retiro Ocasional, **12** Limpieza de Sumideros, **13** Solicitud de Desmalezado, **14** Solcitud de Contenedor, **15** Reposición de Rejilla Sumidero, **16** Otro

Nombre: Daniel Miranda R.U.T.: 1.661.259-6

Dirección: Av. Lo Errázuriz Teléfono:

INFORME DE INSPECCIÓN: se realizo la limpieza del sumidero el dia 26-05-2014 por este departamento

FIRMA DE INSPECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

COMPROBANTE DE VISITA EN TERRENO

Atendido por:

Fecha: 26 de mayo 2014
Hora: 13:30

No en casa ☐ Fecha ..... Hora ..... Fecha ..... Hora ..... Fecha ..... Hora .....

FIRMA DE ATENCIÓN

FIRMA DE FUNCIONARIO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

FIRMA DE FUNCIONARIO

FIRMA DE CONTRIBUYENTE