I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

HOJA DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD

Nº 000722 Fecha 23/05/2014

Inspector: Pablo Mura Ros

( ) 48 Horas
( ) Sin Plazo

Tipo de Inspección | 14 | **Observación**

4 Retiro de Escombros, **5** Microbasural, **8** Reclamos de Servicios de Recolección, **9** Reclamos por Barrido de Calles, **10** Reclamo por Ferias Libres, **11** Solicitud de retiro Ocasional, **12** Limpieza de Sumideros, **13** Solicitud de Desmalezado, **14** Solcitud de Contenedor, **15** Reposición de Rejilla Sumidero, **16** Otro

Nombre: María Hidalgo R.U.T.:

Dirección: Pje 5 de Oct 8 Teléfono:

INFORME DE INSPECCIÓN:
Se hace entrega de contenedor de 360 lt

FIRMA DE INSPECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

COMPROBANTE DE VISITA EN TERRENO

Atendido por: x Luis Casas C

Fecha: 10 06 2014
Hora: 10:30

No en casa ☐

Fecha 10	Fecha 06	Fecha
Hora 10:30	Hora	Hora

x María Hidalgo S
FIRMA DE ATENCIÓN

FIRMA DE FUNCIONARIO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

FIRMA DE FUNCIONARIO

x María Hidalgo S
FIRMA DE CONTRIBUYENTE