I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

HOJA DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD

Nº 000735 Fecha 03/06/2014

Inspector: Pablo Mora Dos

( ) 48 Horas
( ) Sin Plazo

Tipo de Inspección 12 **Observación** El Otoño con dos tapas: Tapado y Falta Tapa.

4 Retiro de Escombros, 5 Microbasural, 8 Reclamos de Servicios de Recolección, 9 Reclamos por Barrido de Calles, 10 Reclamo por Ferias Libres, 11 Solicitud de retiro Ocasional, 12 Limpieza de Sumidero
14 Solcitud de Contenedor, 15 Reposición de Rejilla Sumidero, 16 Otro

Nombre: Tony Delgado R.U.T.:

Dirección: El Otoño Teléfono:

INFORME DE INSPECCIÓN: OK Retiro E/ Barro y/ dos 04-06-2014 y retiro de Sumidero y Falta Rejilla

FIRMA DE INSPECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

COMPROBANTE DE VISITA EN TERRENO

Atendido por:

Fecha: 04-06-2014
Hora: 15:12

No en casa ☐ Fecha Fecha Fecha
Hora Hora Hora

FIRMA DE ATENCIÓN

FIRMA DE FUNCIONARIO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

FIRMA DE FUNCIONARIO

FIRMA DE CONTRIBUYENTE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

Nº 000735

Atendido por:

Fecha: 04-06-2014
Hora: 15:12

No en casa ☐ Fecha Fecha Fecha
Hora Hora Hora

FIRMA DE ATENCIÓN

FIRMA DE FUNCIONARIO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

Nº 000735

Fecha de Solicitud:

FIRMA DE FUNCIONARIO

FIRMA DE CONTRIBUYENTE