I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPTO. DE ASEO

HOJA DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD

Inspector: Pablo Mora Arias (Ejecutor)

FECHA 10/07/2014
Folio Nº766

( ) 48 hrs.
(....) Sin plazo-

Tipo de Inspección [5] **Observación: Costado Multicancha.**

4 Retiro de Escombros, **5** Microbasural, , **8**, Reclamos de Servicio de Recolección **9** Reclamos por Barrido de Calles **10** Reclamos por Ferias Libres, **11** Solicitud de retiro Ocasional, **12** Limpieza de Sumideros, **13** Solicitud de Desmalezado, **14** Solicitud de Contenedor, **15** Reposición de Rejilla Sumidero, **16** Otro

Nombre : Juvenal Alcaino **Rut** : 2

Dirección : Francia 4 0 **Teléfono**

INFORME DE INSPECCIÓN:

OK Se Realizo la limpieza el dia 17-07-2014 por Este departamento

FIRMA INSPECTOR

==========

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

Comprobante de visita en Terreno

Atendido por: _____

Fecha: 17-07-2014

Hora: 10^{00}

No en casa □ Fecha ..... Fecha ..... Fecha.....

Hora .....Hora. ..... Hora .....

FIRMA DE ATENCIÓN

FIRMA DE FUNCIONARIO

==========

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

FIRMA DE FUNCIONARIO

FIRMA DE CONTRIBUYENTE