I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPTO. DE ASEO

HOJA DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD

Inspector: Doris Valenzuela (Evaluadora)

FECHA 18/07/2014
Folio Nº775

( ) 48 hrs.
(....) Sin plazo-

Tipo de Inspección [16] **Observación: Socavón en Las Américas 962**
Profundo peligrosos

4 Retiro de Escombros, **5** Microbasural, , **8**, Reclamos de Servicio de Recolección **9** Reclamos por Barrido de Calles **10** Reclamos por Ferias Libres, **11** Solicitud de retiro Ocasional, **12** Limpieza de Sumideros, **13** Solicitud de Desmalezado, **14** Solicitud de Contenedor, **15** Reposición de Rejilla Sumidero. **16** Otro

Nombre : Enrique Ossa **Rut** :

Dirección : Las Américas **Teléfono:**

INFORME DE INSPECCIÓN:

Se realizo un relleno el dia 23 de Julio. del 2014

FIRMA INSPECTOR

==========

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

Comprobante de visita en Terreno

Atendido por: _____

Fecha: 23 Julio 2014
Hora: 10:12

No en casa □ Fecha..... Fecha..... Fecha.....
Hora.....Hora. ..... Hora.....

FIRMA DE ATENCIÓN **FIRMA DE FUNCIONARIO**

==========

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

FIRMA DE FUNCIONARIO **FIRMA DE CONTRIBUYENTE**

==========

. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

FOLIO Nº775

Atendido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

No en casa □ Fecha..... Fecha..... Fecha.....
Hora.....Hora. ..... Hora.....

FIRMA DE ATENCIÓN **FIRMA DE FUNCIONARIO**