I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPTO. DE ASEO

HOJA DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD

Inspector: Pablo Meza Arz

FECHA 08/08/2014
Folio Nº796

( ) 48 hrs.
(....) Sin plazo-

Tipo de Inspección **5** **Observación: Arturo Prat con Colo Colo**

4 Retiro de Escombros, **5** Microbasural, , **8**, Reclamos de Servicio de Recolección **9** Reclamos por Barrido de Calles **10** Reclamos por Ferias Libres, **11** Solicitud de retiro Ocasional, **12** Limpieza de Sumideros, **13** Solicitud de Desmalezado, **14** Solicitud de Contenedor, **15** Reposición de Rejilla Sumidero, **16** Otro

Nombre : Iris Torres **Rut** :
Dirección : Colo Colo **Teléfono**

INFORME DE INSPECCIÓN:
OK se realizo el Retiro del microbasural el dia 13-08-2014 por este departamento

FIRMA INSPECTOR

==========

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

Comprobante de visita en Terreno

Atendido por: _____ **Fecha:** _____
Hora: _____

No en casa ☐ Fecha 12-08-14 Fecha 13-08-14 Fecha.....
Hora 10:00 Hora. 11:35 Hora.....

FIRMA DE ATENCIÓN **FIRMA DE FUNCIONARIO**

==========

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

FIRMA DE FUNCIONARIO **FIRMA DE CONTRIBUYENTE**