I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPTO. DE ASEO

HOJA DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD

Inspector: Pablo Mora Aros

FECHA 21/11/2014
Folio Nº921

( ) 48 hrs.
(....) Sin plazo-

Tipo de Inspección [16] **Observación: Socavón Mirado** [ ]

4 Retiro de Escombros, **5** Microbasural, , **8**, Reclamos de Servicio de Recolección **9** Reclamos por Barrido de Calles **10** Reclamos por Ferias Libres, **11** Solicitud de retiro Ocasional, **12** Limpieza de Sumideros, **13** Solicitud de Desmalezado, **14** Solicitud de Contenedor, **15** Reposición de Rejilla Sumidero, **16** Otro

Nombre : Enrique Tuca **Rut** :

Dirección : Mirador [ ] **Teléfono** :

INFORME DE INSPECCIÓN:

OK TRABAJO REALIZADO
DIA 27-11-2014

FIRMA INSPECTOR

==========

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

Comprobante de visita en Terreno

Atendido por: Stephany Hernandez
R 18.341.254-K

Fecha: 27-11-2014
Hora: 11 51

No en casa □ Fecha..... Fecha..... Fecha.....
Hora.....Hora. ..... Hora.....

Stephany
FIRMA DE ATENCIÓN

FIRMA DE FUNCIONARIO


==========


I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

FIRMA DE FUNCIONARIO

FIRMA DE CONTRIBUYENTE

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).





Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).