I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPTO. DE ASEO

HOJA DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD

FECHA 23/01/2015

Inspector: _____ **Folio Nº038**

( ) 48 hrs.

(....) Sin plazo-

Tipo de Inspección [12] **Observación: Sin tapa vecinos depositan basura**

4 Retiro de Escombros, **5** Microbasural, , **8**, Reclamos de Servicio de Recolección **9** Reclamos por Barrido de Calles **10** Reclamos por Ferias Libres, **11** Solicitud de retiro Ocasional, **12** Limpieza de Sumideros, **13** Solicitud de Desmalezado, **14** Solicitud de Contenedor, **15** Reposición de Rejilla Sumidero, **16** Otros.

Nombre : Rebeca Leiva **Rut** :

Dirección : **Conde de Orgaz** [ ] **Teléfono** [ ]

INFORME DE INSPECCIÓN: Corresponde a una toma de conexión de medidor de agua potable. fue derivado a SMAPA.

FIRMA INSPECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

Comprobante de visita en Terreno

Atendido por: _____ **Fecha:** 26-01-2015

Hora: 10:03

No en casa □ Fecha..... Fecha..... Fecha.....

Hora.....Hora. ..... Hora.....

Rebeca Leiva

FIRMA DE ATENCIÓN

FIRMA DE FUNCIONARIO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

FIRMA DE FUNCIONARIO

FIRMA DE CONTRIBUYENTE