I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPTO. DE ASEO

HOJA DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD

FECHA 23/01/2015
Folio Nº040 - 3

Inspector: _____

( ) 48 hrs.
(....) Sin plazo-

Tipo de Inspección [5] **Observación: Se transformó en un punto sucio en La Villa**

4 Retiro de Escombros, **5** Microbasural, , **8**, Reclamos de Servicio de Recolección **9** Reclamos por Barrido de Calles **10** Reclamos por Ferias Libres, **11** Solicitud de retiro Ocasional, **12** Limpieza de Sumideros, **13** Solicitud de Desmalezado, **14** Solicitud de Contenedor, **15** Reposición de Rejilla Sumidero, **16** Otros.

Nombre : Ester Barrientos Vargas **Rut** :

Dirección : **Teléfono**

INFORME DE INSPECCIÓN: 2 metro de Tierra, escombros → OK se Retiro por este departamento

FIRMA INSPECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

Comprobante de visita en Terreno

Atendido por: Manolo Lorrelo

Fecha: 03-02-2015
Hora: 11 39

No en casa □ Fecha 28-01-15 Fecha 29-01-15 Fecha.....
Hora... 16 Hora. 10 48 Hora.....

FIRMA DE ATENCIÓN **FIRMA DE FUNCIONARIO**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

FIRMA DE FUNCIONARIO **FIRMA DE CONTRIBUYENTE**