04-03-2015

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPTO. DE ASEO

HOJA DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD

Inspector: Miguel Vergara

FECHA 17/02/2015
Folio N°078

( ) 48 hrs.
(....) Sin plazo-

Tipo de Inspección 5 **Observación: microbasural detrás de su casa, sitio eriazo Parque Didáctico**

4 Retiro de Escombros, **5** Microbasural, , **8**, Reclamos de Servicio de Recolección **9** Reclamos por Barrido de Calles **10** Reclamos por Ferias Libres, **11** Solicitud de retiro Ocasional, **12** Limpieza de Sumideros, **13** Solicitud de Desmalezado, **14** Solicitud de Contenedor, **15** Reposición de Rejilla Sumidero, **16** Otros.

Nombre : Lidia Muñoz
Dirección : Psej. Madeira [redacted]
el antiguo

Rut : [redacted]
Teléfono:

INFORME DE INSPECCIÓN: OK se realizo la limpieza el dia 11-03-2015 por este departamento

FIRMA INSPECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

Comprobante de visita en Terreno

Atendido por: Juan Domingo
R.C.

Fecha: 05-03-2015
Hora: 1548

No en casa ☐ Fecha 5.224.268-1 Fecha..... Fecha.....
Hora..... Hora. ..... Hora.....

FIRMA DE ATENCIÓN

FIRMA DE FUNCIONARIO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

FIRMA DE FUNCIONARIO

Lidia Muñoz
FIRMA DE CONTRIBUYENTE

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).





Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).