20, 03 - 2015

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPTO. DE ASEO

HOJA DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD

Inspector: [signature]

FECHA 09/03/2015
Folio Nº117

( ) 48 hrs.

(....) Sin plazo-

Tipo de Inspección **12** **Observación: Pje Efeso y Caupolicán y Pje Cineret**

4 Retiro de Escombros, **5** Microbasural, , **8**, Reclamos de Servicio de Recolección **9** Reclamos por Barrido de Calles **10** Reclamos por Ferias Libres, **11** Solicitud de retiro Ocasional, **12** Limpieza de Sumideros, **13** Solicitud de Desmalezado, **14** Solicitud de Contenedor, **15** Reposición de Rejilla Sumidero, **16** Otros.

Nombre Rene Salinas **Rut** :-
Dirección : **Altamar 1410** **Teléfono:**

INFORME DE INSPECCIÓN:

Reparar Rejilla y hacer cámara sumidero.

Jose Enrique H.V.T. Realizado **FIRMA INSPECTOR**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

20.03.2015

Comprobante de visita en Terreno

Atendido por: _____

Fecha: 20-03-2015
Hora: 16 05

No en casa ☐ Fecha..... Fecha..... Fecha.....
Hora.....Hora. ..... Hora.....

[signature] **FIRMA DE ATENCIÓN**

[signature] **FIRMA DE FUNCIONARIO**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

[signature] **FIRMA DE FUNCIONARIO**

X [signature] **FIRMA DE CONTRIBUYENTE**

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Reparar Tapa y rejilla Sumidero.



Rene Salinas Hidalgo Rut 6.369.115.0.



Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).











Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).