I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPTO. DE ASEO

HOJA DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD

Inspector: Pablo Mira Pros

FECHA 12/03/2015
Folio N°133

( ) 48 hrs.

(....) Sin plazo-

Tipo de Inspección **5** **Observación: Costado del Parque. Lo Errázuriz, Por América Indígena**

4 Retiro de Escombros, **5** Microbasural, , **8**, Reclamos de Servicio de Recolección **9** Reclamos por Barrido de Calles **10** Reclamos por Ferias Libres, **11** Solicitud de retiro Ocasional, **12** Limpieza de Sumideros, **13** Solicitud de Desmalezado, **14** Solicitud de Contenedor, **15** Reposición de Rejilla Sumidero, **16** Otros.

Nombre **Juana Honores Paredes** **Rut** :

Dirección : Folclor Chileno Block **Teléfon**

INFORME DE INSPECCIÓN: OK se realizó la limpieza el día 23-03-2015 por este departamento

FIRMA INSPECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

Comprobante de visita en Terreno

Atendido por: _____

Fecha: 23-03-2015
Hora: 16:03

No en casa ☐ Fecha..... Fecha..... Fecha.....

Hora.....Hora. ..... Hora.....

FIRMA DE ATENCIÓN **FIRMA DE FUNCIONARIO**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ASEO

FIRMA DE FUNCIONARIO **FIRMA DE CONTRIBUYENTE**

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).





Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).





Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).