Resp. Prot 700/157 (150)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

OF. : Nº 700/107/2013.

REF. : Carta de Don Héctor Riquelme.

Materia : Solicitud de instalación de señal

Cerrillos, Febrero 14 de 2013.

DE : SRA. MARISOL VARAS CISTERNA.
DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.

A : SR. HÉCTOR RIQUELME.

Por medio del presente, junto con saludarle y procesar vuestra solicitud, que dice relación con la reinstalación de señal (No estacionar buses ni camiones), en la intersección de calle Los Pinos con El Esfuerzo, al respecto vengo en informar a Ud., lo siguiente:

Personal del Depto. de Ingeniería visitó el lugar en reiteradas ocasiones y no se encontraron camiones estacionados en el lugar.

Cabe hacer presente que en la intersección de calle Los Pinos con el Esfuerzo, al sur oriente y al sur poniente, existe dos lugares en los cuales se estacionan camiones al interior de ellos, por cual no se justifica la instalación de la señal en cuestión.

Se adjuntan fotografiás del lugar
Sin otro particular se despide atentamente de usted.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUB

MARISOL VARAS CISTERNA
DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

MVC/ASB/chs
DISTRIBUCIÓN:
Destinatario
Dirección de Transito
Depto. Ingeniería
Archivo